

راهنمای فارسی

اینورترهای سری PM303B

پارس مکاترونیک

تامین تجهیزات، مشاوره و اجرا ، آموزش
سیستمهای اتوماسیون صنعتی و رباتیک

تلفن: ۰۲۱-۳۳۹۹۳۴۳۶-۹

فکس: ۰۲۱-۳۶۶۱۰۳۸۶

www.parsmechatronic.com

info@parsmechatronic.com



اطلاعات ایمنی

 خطر: اضافه کردن این نماد به یک هشدار ایمنی یا خطر، به معنای وجود خطر برق میباشد که منجر به به صدمه شخصی در صورت عدم رعایت مراحل ذکر شده می شود.

 احتیاط: این یک نماد هشدار ایمنی است و برای گوشزد کردن وجود صدمه شخصی به شما استفاده میشود. از تمام پیامهای ایمنی پیرو این نماد پیروی کنید تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

قبل از نصب

-  ۱. در صورتی که بسته خیس یا شکسته میباشد از نصب خودداری کنید.
۲. در صورتی که برچسب بسته با آنچه بر روی اینورتر تطابق ندارد، از نصب آن خود داری کنید.

-  ۱. در هنگام جابجایی مراقب باشید، احتمال صدمه قطعات وجود دارد.
۲. از محصول آسیب دیده و یا اینورترهایی که بخشی از آن کم میباشد استفاده نکنید.
۳. بخش‌های سیستم کنترل را بدون دستکش لمس نکنید. خطر ESD وجود دارد.

نصب

-  ۱. پایه نصب باید فلزی یا سایر مواد غیرقابل اشتعال باشد. خطر آتش سوزی وجود دارد.
۲. پیچ‌های ثابت نگهدارنده را باز نکنید.

-  ۱. سریم کابل یا پیچها را در اینورتر رها نکنید خطر آسیب دیدگی اینورتر وجود دارد.
۲. محصول را در مکان با کمترین لرزش و بدون تابش مستقیم آفتاب قرار دهید.
۳. فضای نصب را از لحاظ خنک کنندگی در نظر بگیرید (وقتی که اینورتر درون یک کابینت و فضای بسته نصب میشود)

سیم کشی



۱. سیم کشی باید توسط پرسنل دارای صلاحیت انجام شود.
 ۲. بین اینورتر و سایر اجزای اصلی باید کلید محافظ نصب شود. خطر آتشسوزی.
 ۳. قبل از سیم کشی مطمئن شوید که منبع تغذیه خاموش است و طبق استاندارد اینورتر را زمین کنید.
 ۴. ترمینال زمین باید به زمین وصل شود. خطر آتش سوزی و الکتریکی وجود دارد.
 ۵. صفحه کلید دوگانه پیشنهاد نمی شود. احتمال وقوع خطر غیرمتربقه وجود دارد.
-
۱. هرگز منبع تغذیه ورودی را به ترمینال های خروجی W V U وصل نکنید. به برچسبهای اینورتر توجه کنید.
 ۲. مطمئن شوید که اینورتر نیازمندیهای EMC را رعایت می کند (همچنین استانداردهای ایمنی محلی). کابلها باید در اندازه پیشنهادی باشند.
 ۳. مقاومتترمز را به ترمینال DC (+) و (-) وصل نکنید. خطر آتشسوزی وجود دارد.
 ۴. ترمینال ها را با پیچ گوشتی های دارای گشتاور تعیین شده سفت کنید.
 ۵. خازن شیفت فاز و فیلترهای RC/LC را به مدارات خروجی وصل نکنید.
 ۶. کلید القایی و کنتاکتورهای الکترومغناطیسی را به مدارات خروجی وصل نکنید. در غیر این صورت حفاظت اضافه جریان را تحریک می کند و یا به اینورتر آسیب می زند.
 ۷. سیم بندی داخل اینورتر را قطع نکنید. احتمال خسارت دیدن اینورتر وجود دارد.

قبل از روشن کردن



۱. چک کنید که ولتاژ ورودی با مقدار اسمی محصول هم خوانی دارد. همچنین، سیمکشی صحیح ترمینال های ورودی R S T و ترمینالهای خروجی U V W سیمکشی اینورتر و مدارات جانبی آن و تمامی سیم کشی ها را نیز چک کنید.

۲. هرگز بر روی اینورتر تست ثبات ولتاژ انجام ندهید. احتمال آسیب دیدگی اینورتر وجود دارد.



۱. اینورتر فقط زمانی که پوشش جلوی آن نصب شد میتواند روشن شود. ریسک خطرات الکتریکی وجود دارد.

۲. سیم کشی تمام وسایل جانبی باید مطابق این دفترچه باشد.

پس از روشن کردن



۱. اینورتر و مدارات جانبی آن را با دست مرطوب لمس نکنید.

۲. هیچکدام از ترمینال های ورودی / خروجی اینورتر را بدون دستکش لمس نکنید.

۳. پس از روشن کردن برای اولین بار، اینورتر به صورت خودکار مدار خارجی را تشخیص میدهد.



۱. در صورت نیاز به تنظیم خودکار، در زمان کار موتور از خدمات شخصی احتمالی آگاه باشید.

۲. پارامترهای پیش فرض را تغییر ندهید. احتمال آسیب رسیدن به دستگاه وجود دارد.

عملیات آزمایشی



۱. فقط در صورتیکه پوشش جلویی نصب شده باشد دستگاه را روشن کنید. هرگز در زمان کاردستگاه پوشش جلویی را جدا نکنید.
۲. در زمان وقوع خطا در تغذیه و در صورت فعال بودن تابع بازن Shanی به ماشین نزدیک نشوید. وقتی اینورتر روشن است، اینورتر بازن Shanی خواهد شد.

۵. یک کلید اضطراری برای ترمز سریع در شرایط غیرعادی نصب کنید. (STOP RESET) فقط در حالت صفحه کلید فعال است)



۱. هرگز مقاومت ترمز را لمس نکنید. در زمان کار این مقاومت بسیار داغ و با ولتاژ بالا میباشد. در غیر اینصورت شوک احتمالی یا خطر سوختگی امکان پذیر می باشد.
۲. پیش از شروع به کار مجددا چک کنید که موتورو ماشین درون رنج موردنظر باشند.
۳. در زمان کار اینورتر، سیگنال ها را چک کنید. در غیر اینصورت اینورتر آسیب می بیند.
۴. هنگام ویرایش تنظیمات اینورتر مراقب باشید. اینورتر در تنظیمات اولیه کارخانه می باشد. در غیر اینصورت اینورتر آسیب میبیند.

در حین کار



۱. فن های خنک کننده گرما گیرها، پنل فلزی یا مقاومت تخلیه را بدون دستکش لمس نکنید.
۲. افراد غیر حرفه ای نباید در حین کار به ردگیری سیگنالها بپردازند. خطر آسیب شخصی یا صدمه دیدن به قطعات وجود دارد.



۱. در طی کاراز جاگذاشتن هرگونه وسیله خارجی درون قطعه اکیدا بپرهیزید. خطر آسیب رسیدن به دستگاه وجود دارد.

۲. اینورتر را با on/off کنترل نکنید. خطر آسیب دیدن قطعه وجود دارد.

تعمیر و نگهداری



۱. قطعات را پس از خاموش بودن دستگاه بازدید کنید و تعمیر کنید.

۲. اینورتر را فقط در صورتی که ولتاژ بین ترمینال های (+و-) DC کمتر از ۳۶ ولت است و منبع تغذیه از ۵ دقیقه قبل خاموش است ، بازررسی کنید.

۳. بازررسی و تعمیر فقط می تواند توسط افراد حرفه ای انجام شود. خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

۴. تنظیمات پارامترها در صورت جایگزینی اینورتر لازم است. جداسازی و اتصال اینورتر باید پس از قطع منبع تغذیه صورت گیرد.

۱ پیشگفتار

۱.۱ لیست مدل ها و مشخصات فنی EM303B

- ✓ ولتاژ نامی : ۳۸۰ ولت AC سه فاز
- ✓ موتور قابل کاربرد: موتور سه فاز ، رنج توان: ۷۵ .۰ الی ۴۰۰ کیلو وات.
- ✓ ولتاژ خروجی: از صفر الی ولتاژ تغذیه ، سه فاز

۱.۱.۱ مدل EM303B و جریان خروجی نامی

Table 1-1 Model List of EM303B

Rated Voltage	Model No.	Motor Power(kW)	Rated Output Current(A)
3-phase, 380VAC ±20%	EM303B-0R7G/1R1P-3B	0.75/1.1	2.8/3.7
	EM303B-1R1G/1R5P-3B	1.1/1.5	3.7/4.8
	EM303B-1R5G/2R2P-3B	1.5/2.2	4.8/6.2
	EM303B-2R2G/3R0P-3B	2.2/3.0	6.2/8.0
	EM303B-3R0G/4R0P-3B	3.0/4.0	8.0/10.0
	EM303B-4R0G/5R5P-3B	4.0/5.5	10.0/13
	EM303B-5R5G/7R5P-3B	5.5/7.5	13/17
	EM303B-7R5G/9R0P-3B	7.5/9.0	17/20
	EM303B-9R0G/011P-3B	9.0/11	20/26
	EM303B-011G/015P-3B	11/15	26/34
	EM303B-015G/018P-3B	15/18.5	34/41
	EM303B-018G/022P-3	18.5/22	41/48
	EM303B-022G/030P-3	22/30	48/60
	EM303B-030G/037P-3	30/37	60/75
	EM303B-037G/045P-3	37/45	75/90
	EM303B-045G/055P-3	45/55	90/115
	EM303B-055G/075P-3	55/75	115/150
	EM303B-075G/090P-3	75/90	150/180
	EM303B-090G/110P-3	90/110	180/220
	EM303B-110G/132P-3	110/132	220/265
	EM303B-132G/160P-3	132/160	265/310
	EM303B-160G/185P-3	160/185	310/360
	EM303B-185G/200P-3	185/200	360/380
	EM303B-200G/220P-3	200/220	380/420
	EM303B-220G/250P-3	220/250	420/470
	EM303B-250G/280P-3	250/280	470/530
	EM303B-280G/315P-3	280/315	530/600
	EM303B-315G/355P-3	315/355	600/660
	EM303B-355G/400P-3	355/400	660/740
	EM303B-400G/450P-3	400/450	740/820

نکته: EM303B یک مدل یکپارچه G(گشتاور ثابت) و P(گشتاور مربع) میباشد. اطلاعات لیست شده فوق برای مدل G میباشد. هنگامی که به گشتاور مربع مانند دمنده ها، پمپ آب و... اعمال شد توان اسمی موتورهای مورد استفاده می تواند یک درجه بیشتر باشد. برای دیدن جزئیات به صفحه مشخصات اینورتر مراجعه کنید.

EM303B مشخصات فنی ۱.۱.۲

Table 1-2 EM303B Technical specifications

Items	Specifications
Input	Rated Voltage 3-phase 380VAC \pm 20%, 50~60Hz \pm 5%, voltage imbalance rate <3%
Output	Output Voltage 3-phase, from 0 to U _{supply} . Rated Output Current 100% rated current non-stop output Max. Overload Current Model G: 150% rated current for 1 minutes, 180% rated current for 10 seconds Model P: 120% rated current for 1 minutes, 150% rated current for 10 seconds
Basic Control Functions	Control Mode V/F, SVC0, SVC1 Input Mode Frequency (Speed) input, torque input Start/Stop Control Mode Keypad, control terminals (2-wire sequence, 3-wire sequence), RS485 Frequency Control Range 0.00~600.00Hz Input Frequency Resolution Numeric input: 0.01Hz, analog input: 0.1% of maximum frequency Governor Deflection 1:50(V/F), 1:100(SVC) Speed Control Accuracy \pm 0.2% rated synchronous speed Acceleration/Deceleration Time 0.01~600.00 seconds/minutes V/F Features Rated output voltage: 20%~100% adjustable Frequency base: 20Hz~600Hz adjustable Torque Boost Automatic torque boost, fixed torque boost curve, customer defined V/F curve scaling Start Torque 150%/1Hz(V/F), 150%/0.5Hz(SVC) Torque Control Accuracy \pm 5% rated torque (SVC1) AVR AVR is active while output voltage remains unchanged if input voltage is varying. Automatic Current Limit Automatically limit output current, avoid tripping overcurrent frequently DC Brake Brake frequency: 0.1~60Hz, brake time: 0~30S, brake current: 0~150% rated current Signal Input Source Communication, analog voltage, analog current, preset speed, simple PLC and their combinations
Special Function Control	Textile Wobulation Achieve textile wobulation functions like wobulation range, time and jump
Function of Input and Output	Reference Power Supply 10V/20mA Terminal Control Power Supply 24V/150mA Numeric Input Terminals 7 programmable numeric input terminals Analog Input Terminals 4 analog inputs: 2 voltage inputs (0~10V), and 2 current inputs (0~20mA) Numeric Output Terminals 2 OC outputs and 1 relay output are programmable. Maximum output current of OC: 50mA. Relay contact capacity: 250VAC/3A or 30VDC/1A. When relay acts, EA-EC is on, and EB-EC is off. Analog output Terminals 2 programmable analog output terminals can output 0~10V or 0~20mA
Keypad Display	LED Human interactions with displays and control actuators Parameter Copy Upload and download parameter information of the inverter, copy parameters rapidly.
Protections	Protections Short circuit, overcurrent, overload, overvoltage, undervoltage, phase loss, overheating, external fault, and etc.
Application Conditions	Installation Site Indoor, with altitude less than 1000 meters, free from dust, corrosive gas, and direct sunlight Ambient Temperature -10°C ~ +40°C. In the temperature range +40 °C... +50 °C, the rated output current is decreased by 1% for every additional 1 °C. 20% ~ 90%RH (no condensation) Vibration < 0.5g Storage Temperature -25°C ~ +65°C Installation Method Wall mounting, floor mounting, flush mounting
Degree of Protection	IP20
Cooling Method	Forced air cooling

۱.۲ تعیین وضعیت کاری : EM^{۳۰۳}B

۱.۲.۱ وضعیت کاری اینورتر

*وضعیت تنظیمات پارامترها

پس از وصل تغذیه ، اینورتر فاز اولیه را اتمام و وارد وضعیت آماده به کار بدون خطا یا فرمان روشن شدن می شود.
به عبارت دیگر خروجی ندارد.

*وضعیت کاری عادی

پس از دریافت فرمان شروع از صفحه کلید، ترمینال کنترل یا RS^{۴۸۵} اینورتر موتور را طبق نیازمندی های تنظیم ورودی راه اندازی می کنیم.

*وضعیت کار JOG

توسط صفحه کلید ترمینال خارجی یا RS^{۴۸۵} موتور برای کار به ازای سرعت ورودی JOG تنظیم میشود.

*حالت ایستادن JOG

طی کردن مراحل که فرکانس خروجی به سمت صفر افت کند. Decceleration time JOG حالت بعد از فرمان راه اندازی JOG فعال نیست.

*حالت تنظیم خودکار(Autotuning)

وارد کردن پارامترهای موتور به صورت Autotuning گردشی برای حالت ساکن یا

*حالت Stop

طی کردن مراحل که فرکانس خروجی به سمت صفر افت کند. با دادن Decceleration tim بعداز فرمان راه اندازی فعال نیست.

*حالت خط

حالت اینورتر برای حفظ ایمنی در تمام انواع خطا و سوختن ها.

۱.۲.۲. مدهای کنترلی اینورتر

مدهای کنترل اینورتر به فرستادن فرمان گردش موتور، چنانچه نیاز به سرعت و گشتاور با مد کنترل حلقه باز یا حلقه بسته نیاز باشد، اشاره دارد. مدهای کنترلی شامل موارد زیر می باشند:

*کنترل عمومی بردار فضایی به صورت حلقه باز (کنترل V/F)

برای موقعی که تغییرات سرعت کم و دقت پایداری سرعت پایین کم مورد نیاز است کاربرد دارد و جوابگوی اکثر نیازهای موتورهای القایی می باشد.

SVC*-کنترل برداری به صورت حلقه باز بدون فیدبک PG

فقط سرعت را به صورت بلادرنگ تخمین می زند و کنترل با فیدبکی انجام نمی شود. جریان خروجی به صورت بلادرنگ تحت کنترل حلقه بسته می باشد. خروجی موتور در ۰.۵HZ به ۱۵۰٪ رنج گشتاور میرسد و اینورتر به صورت اتوماتیک به ردگیری متغیرهای بار می پردازد و جریان خروجی را به منظور جلوگیری از فراتر رفتن از مقدار بیشینه، محدود می کند.

حتی اگر بار به صورت ناگهانی تغییر کند، و یا Deceleration یا Acceleration سریع داشته باشیم، اینورتر خطای اضافه جریان، اتصال کوتاه و... را نمی دهد و کارایی و قابلیت اطمینان بالای خود را حفظ می کند.

SVC1-کنترل گشتاور(کنترل برداری به صورت حلقه بسته بدون فیدبک PG)

در این مد نه تنها سرعت به صورت بلادرنگ تخمین زده می شود بلکه کنترل با فیدبک نیز اجرا می شود. سرعت و جریان تحت کنترل بلادرنگ حلقه بسته می باشند. در این مد نه تنها کنترل سرعت، بلکه کنترل گشتاور نیز می تواند اجرا شود. یک موتور القایی ساده با استفاده از این مد میتواند به صورت یک موتور القایی سرعت و گشتاور متغیر مورد استفاده قرار گیرد.

۱.۲.۳. تنظیمات مد اینورتر

تنظیم مد اینورتر بدین معناست که در فرایند استفاده از درایو، هدف کنترل چه کمیت فیزیکی از موتور می باشد.

در حالت تنظیم سرعت، سرعت موتور به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته می شود.

در حالت تنظیم گشتاور، گشتاور موتور به عنوان هدف کنترلی در نظر گرفته می شود.

این مقادیر با استفاده از روش‌های مختلفی مانند تنظیم عددی توسط صفحه کلید، ولتاژ آنالوگ، جریان آنالوگ و یا ترکیبات ریاضی دیگر، اعمال می‌شوند. مد تنظیم سرعت JOG بر سایر مدهای مقدم است. هنگامی که کلید JOG بر روی صفحه کلید فشار داده می‌شود و یا ترمینال‌های FJOG و RJOG فعال می‌شوند، بی‌اعتنای به اینکه در حال حاضر مد کاری چیست، اینورتر به مد JOG سوئیچ می‌کند. شکل زیر تمامی مدهای تنظیم سرعت EM³⁰³B را نشان می‌دهد.





Figure 1-1 Speed Setting Modes


همچنین شکل زیر تمامی مدهای تنظیم گشتاور EM³⁰³B را نشان می‌دهد.

FS-II



FA-06 sets analog signals
(VS/VF/IS/IF/VP) *torque setting value.
The analog signals here stand for:
Analog signal voltage/10*100%
Analog signal current/20*100%

FA-06: the ones place



Torque Setting

۱.۲.۳. مد کنترل Start/stop اینورتر

سه مد کنترلی برای کنترل حالت Start/Stop اینورتر وجود دارد: حالت کنترل از طریق صفحه کلید، کنترل از طریق ترمینالها، و از طریق شبکه RS485 و پروتکل مدباس.

مد کنترل ترمینال به دو گروه طبقه بندی شده است: ۲ رشته سیم و ۳ رشته سیم

در شکل زیر منطق مد کنترل ترمینالها را مشاهده میکنید.

K1	K2	Run Command
0	0	Reverse
0	1	Forward
1	0	Stop
1	1	Stop

(a) 2-wire sequence 0 (T0-05-0)

K1	K2	Run Command
0	0	Stop
0	1	Forward
1	0	Reverse
1	1	Stop

(b) 2-wire sequence 1 (T0-05-1)

RUN	Forward Button
FR	Reverse Button
Xi	Stop Button


(c) 3-wire sequence 0 (T0-05-2)

RUN	Run Button
Xi	Stop Button
	P/R
1	Forward
0	Reverse

(d) 3-wire sequence 1(T0-05-3)


۱.۳ دورنمایی از EM303B

در شکل زیر می توانید نمایی از EM303B را مشاهده کنید.



چگونگی باز کردن محفظه با فلشی که در زیر آن نمایش داده است، در شکل فوق نشان داده شده است.

همچنین در شکل زیر ترمینالهای مدار کنترل و همچنین ترمینالهای اصلی را می توان دید.



۲ نصب کردن

۲.۱ بازبینی محصول

به منظور چک کردن و بازبینی EM303B به چک لیست ارائه شده در زیر مراجعه نمایید

آیتم	عملکرد
محصول مشابه آنچه سفارش داده بودید می باشد	مرجع دستگاه که بر روی برچسب آن درج شده شده است را چک کنید.
بخشی آسیب دیده است	چک کنید که آسیب های ظاهری وجود دارد یا خیر
پیچهای درایو را در صورت لزوم چک کنید	پیچهای شل شده است

در صورت وجود مشکل در کیفیت، با توزیع کنندگان SINEE تماس بگیرید.

پلاک نام اینورتر



Model No. :EM303B-4R0G/5R5P-3B

Rated Power :4.0kW/5.5kW


Input Voltage:380VAC

Rated Current:10.0A/13.0A

Serial No. :

Shenzhen Sine Electric Co., Ltd.


شماره گذاری مدل ها





۲.۲ ابعاد برای پوشش و نصب

EM^{303B} را می‌توان به ۱۰ سایز مختلف طبقه‌بندی نمود (از مجموعه ۳۰ مدل موجود). شکل‌های زیر ابعاد مورد نیاز برای نصب را نشان می‌دهد.


صفحه کلید می‌تواند به صورت جداگانه بر روی درب تابلو و در شکافی با ابعاد $116.5+0.1(w)mm \times 71.5+0.1(L)(w)mm$ با ضخامت تابویی برابر با $2mm$ تا 1.2 قرار بگیرد.



(a) Keypad Dimension



(b)



(c)





Table 2-2 Overall Installation Dimensions of EM303B

Model No.	W	W1	H	H1	H2	D	D1	D2	d	Frame
EM303B-0R7G/1R1P-3B	140	125	220	205	--	152	120	161	6	(b)
EM303B-1R1G/1R5P-3B										
EM303B-1R5G/2R2P-3B										
EM303B-2R2G/3R0P-3B										
EM303B-3R0G/4R0P-3B										
EM303B-4R0G/5R5P-3B										
EM303B-5R5G/7R5P-3B	165	148	250	235	--	161	126	170	6	(b)
EM303B-7R5G/9R0P-3B										
EM303B-9R0G/011P-3B										
EM303B-011G/015P-3B	215	150	352	335	317	215	172	224	7	(c)
EM303B-015G/018P-3B										
EM303B-018G/022P-3										
EM303B-022G/030P-3	270	200	470	450	424	245	187	254	10	(c)
EM303B-030G/037P-3										
EM303B-037G/045P-3										
EM303B-045G/055P-3	335	240	550	530	500	245	190	254	10	(c)
EM303B-055G/075P-3										
EM303B-075G/090P-3	390	300	695	665	635	250	200	259	12	(c)
EM303B-090G/110P-3	386	300	753	724	700	287	231	295	13	(c)
EM303B-110G/132P-3	416	300	855	825	793	302	246	310	13	(c)
EM303B-132G/160P-3										
EM303B-160G/185P-3										
EM303B-185G/200P-3	497	397	1107	1076	1036	335	285	343	13	(c)
EM303B-200G/220P-3										
EM303B-220G/250P-3										
EM303B-250G/280P-3	656	450	1348	1314	1261	383	232	390	13	(c)
EM303B-280G/315P-3										
EM303B-315G/355P-3										
EM303B-355G/400P-3	801	680	1417	1383	1330	383	190	390	13	(c)
EM303B-400G/450P-3										

توجه

۱. ۵ مدل EM ۳۰۳B ۱۶۰~۲۰۰ EM ۳۰۳B-۰۵۵~۰۷۵ EM ۳۰۳B-۰۹۰~۱۳۲

EM ۳۰۳B ۲۲۰~۲۸۰ و EM ۳۰۳B ۳۱۵~۴۰۰ EM ۳۰۳B میتوانند با استفاده از شاسی که به اندازه اینسورتر پهنا دارد، بر روی کف سوار شوند.

شاسی های انتخابی می توانند چنین باشند ۳۸۰mm, ۳۰۸mm, ۳۵۵mm, ۱۲۰mm, ۲۵۳mm, ۱۳۰mm.

لطفا در صورت نیاز شاسی اضافه نیز برای نیاز سفارش دهید و برای جزئیات بیشتر قسمت ۱۱.۶ را ببینید.

۲.۳ ملاحظات مکان نصب

۲.۳.۱ مکان نصب

ملاحظات مکان نصب

- ✓ تهویه خوب داخلی
- ✓ محدوده حرارتی $C ~ +40 - 10$
- ✓ دما و همچنین رطوبت بالا نباشند. رطوبت $> 99\% RH$ - عدم ریختن قطره های آب یا مقدار چگالی آن.
- ✓ هرگز آن را روی مواد قابل اشتعال نصب نکنید.
- ✓ در جهت تابش نور آفتاب نباشد.
- ✓ هرگز در نزدیکی گازها و مایعات خورنده (اسیدی) و آتش زا نصب نشود.
- ✓ دور از گردخاک و ریخته شدن براده آهن قرار بگیرد.
- ✓ دارای پایه مناسب و اتصال محکم
- ✓ عدم تداخل الکترومغناطیسی و از منابع ایجاد تداخل دور نگه داشته شود.

۲.۳.۲ دمای محیط

نصب اینورتر در مکانی که تهویه خوبی داشته باشد، برای بهتر کردن قابلیت اطمینان و کارکرد اینورتر لازم است.

وقتی که اینورتر در داخل یک جعبه نصب شده است فن خنک کن یا هوا برای تهویه مناسب آن باید وجود داشته باشد. همچنین محدوده حرارتی را کمتر از 40 درجه حفظ کنید.


۲.۳.۳ احتیاط ها

لطفا در هنگام نصب به اقدامات حفاظتی توجه کنید و از ورود مواد خارجی مانند براده آهن و یا گرد و غبار به داخل اینورتر در هنگام دریل کاری جلوگیری کنید. پس از نصب نیز تجهیزات خارجی را به حال خود رها نکنید و آنها را بردارید.

۲.۴ جهت و فضا برای نصب

فنهای خنک کن نصب شده در داخل EM303B برای خنک کردن ضروری می باشند. برای یک مسیر خوب خنک سازی لطفا اینورتر را به طور عمودی قرار دهید و به اندازه کافی فضا بین اینورتر و دیوار و یا المانهای دیگر قرار دهید.

برای کسب اطلاعات دقیقتر شکل زیر را مشاهده نمایید.



در جدول ۲-۳ ظرفیت پراکندگی گرما (HDC) و انبوه شارش هوا (MAF) و نویز و بارشبکه (NW) به صورت جدا برای هر EM303B وجود دارد.


توجه

۱. اندازه های لیست شده در جدول به منظور MAF و HDC می باشد که به تنهایی در فضایی بسته سوار شده باشد.
۲. محاسبه شده بر مبنای ولتاژ مجاز و جریان مجاز و فرکانس حامل از قبل تعیین شده (پیش فرض کارخانه) برای هر مدل میباشد.
۳. اگر بیش از یک EM303B دارید برای نصب در یک فضای بسته لطفا HDC و MAF تک تک را با هم جمع کنید.


۲.۵ بازو بسته کردن صفحه کلید

عموما نیاز به باز کردن صفحه کلید نیست و فقط کاور(پوشش) برای سرهم کردن و سیم بندی آن را باز کنید. در شرایط خاص، باز کردن صفحه کلید به صورت مراحل پایین انجام می شود.

- ✓ باز کردن پوشش جلویی: در EM^{۳۰۳B} - R^{۷~۷R۵} پوشش را به صورت عمودی از سمت پایین با دو دست فشار دهید و سپس به سمت بیرون بکشید. شکل ۲-۳ را مشاهده کنید.



- ✓ باز کردن صفحه کلید: طبق شکل، نوک صفحه کلید را در داخل قرار دهید. کم کم به سمت پایین فشار دهید و به سمت بیرون بکشید. سپس صفحه کلید می تواند جایه جا شود. در شکل ۲-۴ این رویه را مشاهده می کنید.



✓ بستن صفحه کلید: قسمت پایین صفحه کلید را داخل شیار قرار داده و قسمت بالایی آن را به سمت داخل فشار دهید تا اینکه در داخل به صورت عمودی جا بخورد. در شکل ۲-۵ این روند را مشاهده می کنید.




Figure 2-5 Assemble the Keypad

۲.۶: نصب به صورت افقی

EM^{۳۰۳B}-EM^{۳۰۳B}-۱۶۰~۲۰۰، ۱۱۰ EM^{۳۰۳B}-۹۰، می توانند به صورت افقی نصب شوند.

روش سوار کردن:

لطفاً قسمت بیرون زده بالا و پایین اینورتر را حرکت دهید تا در جای خود محکم شود.

همانطور که در شکل ۲-۶ نمایش داده شده و آنها را قرار دهید. در شکل ۲-۷ نمایش داده شده این کار نیاز دارد تا پیچهای قسمت بیرون زده را باز کنیم و در جای درستش ببندیم.

در شکل ۲-۸ اندازه آن را برای نصب می بینید.

۳ سیم بندی

۳.۱ نصب تجهیزات جانبی

نصب تجهیزات جانبی به EM303B در شکل ۱-۳ نمایش داده شده است.



Figure 3-1 EM303B Peripherals Connections


۳.۲ سیم بندی مدار ترمینال اصلی

۳.۲.۱ بلوک ترمینال مدار اصلی

ترمینال مدار اصلی EM^{۳۰۳B} در PCBA کنترلی قرار داده شده است.

- ترمینال سه فاز AC ورودی RST
- ترمینال زمین $\bar{-}$
- ترمینال خط DC $\oplus\ominus$
- سیم بندی در ترمینال برای مقاومت ترمز PB
- ترمینالهای خروجی اینورتر (برای اتصال به موتور) U V W

در شکل ۳-۲ بلوک ترمینال اصلی را مشاهده می کنیم



توجه

۱. EM303B یا بالاتر: ترمینال ورودی تغذیه T, S, R در روی قسمت بالایی آن قرار دارند.

و ترمینالهای قدرت خروجی در قسمت تحتانی اینورتر قرار دارند.

۲. EM303B یا بالاتر: برای هر ترمینال سیم بندی ۲ عدد پیچ قرار دارد.

۳.۲.۲ کارکرد ترمینال مدار اصلی

کارکرد ترمینال مدار اصلی در EM303B فهرست بندی شده است. لطفا هر ترمینال را به درستی و متناظر با عملکرد آن سیم بندی کنید.



Table 3-1 Main Circuit Terminal Functions

ترمینال	عملکرد
R, S, T	ترمینال اصلی جهت اتصال بدن منبع تغذیه ۳ فاز ورودی (ترمینال L1, L2 برای AC 220V یک فاز ورودی اینورتر)
U, V, W	ترمینال خروجی اینورتر برای اتصال به موتور القای ۳ فاز
$\oplus \ominus$	مثبت و منفی ترمینال خط DC اینورتر برای اتصال به واحد ترمز خارجی
\oplus , PB	ترمینال برای اتصال مقاومت ترمز ، یک سر آن به \oplus و سر دیگر مقاومت به PB وصل میشود
\ominus	ترمینال زمین (ارت)

۳.۲.۳ مدارهای اصلی داخلی

در شکل ۳-۳: ساختار مدار اصلی داخلی EM303B را می بینید.

Figure 3-3 Internal Main Circuit



۳.۲.۴ سیم بندی استاندارد مدار اصلی

در شکل ۳-۴ سیم بندی استاندارد مدار اصلی نمایش داده شده است.




Figure 3-4 Standard Wiring of Main Circuit

۳.۲.۵ سیم بندی مدار اصلی در سمت ورودی

نصب یک کلید

همواره یک کلید اصلی با خنک شوندگی هوا (MCCB) بین منبع تغذیه و ترمینال ورودی نصب کنید.

- یک MCCB با ظرفیت ۱/۵ تا ۲ برابر جریان نامی اینورتر انتخاب کنید.
- مشخصه زمانی MCCB باید با حفاظت اضافه حرارت اینورتر همخوانی داشته باشد (۱۵۰٪ جریان مجاز / ۱ دقیقه)
- اگر یک MCCB به تنها باید برای ۲ اینورتر یا بیشتر یا دستگاه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، کن tact رله خطای خروجی باید به سیم پیچ کن tactور منبع تغذیه متصل شود به نحوی که منبع تغذیه با آمدن سیگнал خطا، قطع شود. به طوری که در شکل ۳-۵ می‌بینید.




Figure 3-5 Connecting to Input Circuit Breaker

نصب یک کلید جریان نشستی

جریان نشستی فرکانس بالا توسط سیگنال خروجی PWM فرکانس بالای خروجی اینورتر نولید می شود.

یک کلید جریان نشستی با مصارف خاص با جریان تحریک بیشتر از ۳۰ mA را انتخاب کنید.

برای یک کلید جریان نشستی عادی، جریان نشستی بیشتر از ۲۰۰ mA و زمان فعال شدن ۱/۰ ثانیه یا بالاتر مناسب می باشد.

نصب یک کنتاکتور الکترومغناطیسی

یک کنتاکتور الکترومغناطیسی که در اینورتر قابل اجرا است، به طوری که در شکل ۳-۵ نمایش داده شده، نصب کنید.

- استارت و استپ اینورتر میتواند با کنتاکتور الکترومغناطیسی در قسمت ورودی کنترل شود. اینورتر می تواند که به صورت مکرر خاموش و روشن میشود، با کنتاکتور الکترومغناطیسی قطع شود. بازه عملکرد بین استارت و استپ اینورتر باید بزرگتر یا مساوی ۳۰ دقیقه باشد.
- اینورتر پس از بروز خطا در تغذیه به صورت اتوماتیک استارت نمیشود.

اتصال به بلوک ترمینال

توالی فاز منبع ورودی وابسته به توالی فاز ترمینال R,S,T در بلوک ترمینال R,S,T در بلوک ترمینال R,S,T نمی باشد. هر کدام از آنها میتوانند به صورت تصادفی اتصال یابند.

نصب یک راکتور AC

اگر اینورتر به یک ترانسفورماتور که دارای ظرفیت بزرگ است (بیشتر از ۶۰۰ KVA) یا منبع تغذیه ورودی به یک بار خازنی وصل باشد، یک جریان موج بیش از اندازه بزرگ ایجاد می شود و یکسوساز اینورتر می تواند معیوب شود. یک راکتور ۳ فاز AC (حالت انتخابی) در سمت ورودی اینورتر برای خنثی سازی جریان و ولتاژ پیک و ارتقای ضربی توان اینورتر، نصب کنید.

نصب یک موجگیر

یک موجگیر برای بارهای القائی (کنتاکتور الکترومغناطیسی و بوبین شیربرقی، سیم پیچ و قطع کننده جریان الکترومغناطیسی) در نزدیکی اینورتر نصب کنید.

نصب یک فیلتر نویز در سمت منبع تغذیه

برای فیلتر کردن نویز انتقال یافته بین کابل قدرت تغذیه ورودی و اینورتر و اعوجاج هارمونیک شبکه تغذیه تولید شده به وسیله اینورتر:

- یک فیلتر نویز با مصارف خاص برای اینورتر مورد نیاز می باشد.
- طریقه اتصال صحیح و نا صحیح فیلتر نویز به اینورتر در شکل ۳-۶ و شکل ۳-۷ نمایش داده شده است.





Figure 3-6 Correct Noise Filter Installation



(a)

(b)

Figure 3-7 Incorrect Noise Filter Installation

۳.۲.۶ سیم بندی سمت خروجی مدار اصلی

اتصال اینورتر به موتور

- ترمینالهای خروجی اینورتر U, V, W را به ورودی U, V, W در موتور متصل نمایید.
- مطمئن شوید که موتور با فرمان حرکت به جلو، به سمت جلو حرکت می‌کند. در صورت عدم حرکت مطابق با تنظیمات، دو تا از ترمینال‌های خروجی را معکوس نمایید.

هیچ وقت کابل منبع تغذیه (Power Supply) را به ترمینالهای خروجی وصل نکنید

هیچ وقت کابل منبع تغذیه را به ترمینالهای خروجی وصل نکنید. وقتی ترمینال خروجی به منبع تغذیه متصل شود، اینورتر آسیب می‌بیند.

هیچ وقت ترمینالهای خروجی را اتصال کوتاه و یا به زمین متصل نکنید

هیچ وقت ترمینال خروجی را با دست لخت لمس نکنید یا کابل خروجی را به بدن اینورتر اتصال ندهید.

در غیر اینصورت یک شک الکتریکی و اتصال کوتاه می‌تواند اتفاق بیفتد. و همچنین مانع ایجاد اتصال کوتاه کابل خروجی شوید.

هیچ وقت از یک خازن شیفت دهنده فاز استفاده نکنید.

هیچ وقت یک خازن شیفت دهنده فاز الکترولیتی یا فیلتر RC/LC را به مدار خروجی متصل نکنید. در غیر اینصورت اینورتر خسارت می‌بیند.

هیچ وقت از سوئیچ الکترومغناطیسی استفاده نکنید

- هیچ وقت سوئیچ الکترومغناطیسی و یا کنتاکتور الکترومغناطیسی در مدار خروجی متصل نکنید. در غیر اینصورت باعث تحریک حفاظت در مقابل اضافه جریان یا اضافه ولتاژ می‌شود و حتی در حالت وحیتمتر، اینورتر به سمت آسیب دیدگی می‌رود.
- لطفاً از متوقف بودن اینورتر قبل از اتصال دادن کنتاکتور الکترومغناطیسی برای سوئیچ کردن منبع تغذیه نامتعادل مطمئن شوید.

اتصال یک فیلتر نویز در قسمت خروجی

اتصال یک فیلتر نویز در قسمت خروجی از اینورتر برای کم کردن تداخل القائی و تداخل رادیوئی:

- تداخل القائی: القای الکترومغناطیسی در روی خط سیگنال تولید نویز می کند و میتواند موجب بدعمل کردن تجهیزات کنترل شود.
- تداخل رادیوئی: موج فرکانس بالای الکترومغناطیسی تولید شده توسط اینورتر و کابل باعث ایجاد نویز در وسایل رادیوئی که در آن نزدیکی وجود دارند می شود.

شکل ۳-۸: نصب یک فیلتر نویز در خروجی





Figure 3-8 Installing a Noise Filter on the Output Side

اقدام مقابله ای تداخل القائی

چنانچه پیشتر بیان شد، به جز نصب فیلتر نویز، تمام خروجی های کابلها می توانند از مسیر بین یک لوله فلزی زمین شده برای جلوگیری کردن از تداخل القائی در روی قسمت خروجی عبور کنند. فاصله بین کابل خروجی و خط سیگنال باید بیشتر از ۳۰ cm و همانطور که در شکل ۳-۹ نمایش داده شده است تداخل القائی به طور قابل توجهی کم خواهد شد.



اقدام مقابله در مقابل تداخل فرکانس‌های رادیوئی (RFI)

تداخل فرکانس‌های رادیوئی از اینورتر و کابل ورودی و خروجی تولید می‌شود. برای کم کردن RFI چنانچه در شکل ۳-۱۰ مشاهده می‌کنید، فیلتر نویز را در سمت ورودی و خروجی متصل، و اینورتر را با بدنه فلزی شیلد کنید.




Figure 3-10 Countermeasures Against RFI

طول کابل بین اینورتر و موتور

هرچه کابل بین اینورتر و موتور بلندتر و فرکانس حامل بالاتر باشد، جریان نشتی هارمونیک فرکانس بالاتری در آن کابل وجود دارد که تمامی انها اینورتر و وسایل جانبی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای تنظیم فرکانس حامل به منظور کاهش جریان نشتی هارمونیک فرکانس بالا، جدول ۳-۲ را ببینید.

هنگامی که طول کابل بزرگتر از ۵۰ متر است، یک راکتور سه فاز با ظرفیتی مشابه را به ترمیمال های خروجی متصل نمایید.

Table 3-2 Cable Length and Carrier Frequency Between Inverter and Motor

Cable Length	<50m	<100m	>100m
Carrier Frequency	<10kHz	<8kHz	<5kHz
F0-14 Function Parameter	10.000	5.000	2.000

۳.۲.۷ کابل مدار اصلی و سایز پیچ ترمینال

در جدول ۳-۳: مشخصات کابل مدار اصلی و پیچ ترمینال را مشاهده می کنید.

Table 3-3 Main Circuit Cable and Terminal Screw Specifications

Model No.	Terminals	Terminal Screw	Tightening Torque (N.m)	Cable Size (mm ²)	Cable Type
EM303B-0R7G/1R1P-3B	⊕, ⊖, R, S, T, U, V, W, PB, ⊕	M3.5	1.2~1.5	1.5	750V
EM303B-1R1G/1R5P-3B		M3.5	1.2~1.5	2.5	
EM303B-1R5G/2R2P-3B		M3.5	1.2~1.5	2.5	
EM303B-2R2G/3R0P-3B		M3.5	1.2~1.5	4	
EM303B-3R0G/4R0P-3B		M3.5	1.2~1.5	4	
EM303B-4R0G/5R5P-3B		M3.5	1.2~1.5	4	
EM303B-5R5G/7R5P-3B		M4	1.5~2.0	6	
EM303B-7R5G/9R0P-3B		M4	1.5~2.0	6	
EM303B-9R0G/011P-3B		M5	3.0~4.0	6	
EM303B-011G/015P-3B		M5	3.0~4.0	10	
EM303B-015G/018P-3B		M5	3.0~4.0	10	
EM303B-018G/022P-3		M6	4.0~5.0	16	
EM303B-022G/030P-3		M6	4.0~5.0	16	
EM303B-030G/037P-3		M6	4.0~5.0	25	
EM303B-037G/045P-3		M8	9.0~10.0	25	
EM303B-045G/055P-3		M8	9.0~10.0	35	
EM303B-055G/075P-3		M10	17.0~22.0	35	
EM303B-075G/090P-3		M10	17.0~22.0	60	
EM303B-090G/110P-3		M10	17.0~22.0	60	
EM303B-110G/132P-3		M10	17.0~22.0	90	
EM303B-132G/160P-3		M10	17.0~22.0	90	
EM303B-160G/185P-3		M12	31.0~39.0	120	
EM303B-185G/200P-3		M12	31.0~39.0	180	
EM303B-200G/220P-3		M12	31.0~39.0	180	
EM303B-220G/250P-3		2*M10	17.0~22.0	2*120	
EM303B-250G/280P-3	⊕, ⊖, R, S, T, U, V, W, PB, ⊕	2*M10	17.0~22.0	2*120	
EM303B-280G/315P-3		2*M10	17.0~22.0	2*150	
EM303B-315G/355P-3		2*M12	31.0~39.0	2*150	
EM303B-355G/400P-3		2*M12	31.0~39.0	2*150	
EM303B-400G/450P-3		2*M12	31.0~39.0	2*180	

توجه:

۱. در انتخاب سایز کابل، افت ولتاژ را در نظر بگیرید. به طور معمول افت ولتاژ باید $V < 5$ باشد و طبق رابطه

زیر محاسبه می شود:

$$\text{افت ولتاژ} = \frac{\text{جریان نامی} (\text{آمپر})}{\text{طول کابل} (\text{متر})} \times \text{نسبت مقاومت کابل} (\Omega/\text{KM}) \times 10^{-3}$$

۳. اگر کابل داخل داکت پلاستیکی قرار گیرد، کابل باید یک سطح بالاتر در نظر گرفته شود.
۴. کابل باید به ترمینال و کابل متنظر مناسب متصل شود.
۵. وقتی که اندازه کابل قدرت کوچکتر از ۱۶ میلیمتر مربع باشد، اندازه کابل ارت (زمین) باید با کابل قدرت یک اندازه باشد. با این حال وقتی که اندازه کابل قدرت > 16 میلیمتر مربع باشد اندازه کابل ارت نباید از نصف آن کوچکتر باشد، و حداقل ۱۶ میلیمتر مربع باشد.

سیم بندی زمین

- از اتصال زمین به ارت اطمینان پیدا کنید.
- کابل زمین را با ماشینهای جوشکاری و یا تجهیزات قدرت دیگر تقسیم نکنید.
- اندازه کابل زمین باید مناسب با استاندارد فنی از وسیله الکتریکی باشد و فاصله تا نقطه زمین تا حد امکان کوتاه باشد.
- هنگامیکه دو اینورتر یا بیشتر از آن به طور همزمان مورد استفاده قرار می گیرد، نباید در کابل زمین بیش از یک مدار تشکیل شود.

در شکل ۳-۱۱ نحوه اتصال درست و نادرست اتصال زمین را مشاهده می کنید.




Figure 3-11 Ground Wiring

۳.۲.۹ سیم بندی مقاومت ترمز و واحد ترمز

در قسمت ۱۱ جزئیات انتخاب و سیم بندی مقاومت ترمز و واحد ترمز را مشاهده می کنید.

۳.۳ سیم بندی ترمینال مدار کنترل

۳.۳.۱ ترمینال مدار کنترل

ترمینال مدار کنترل در EM ۳۰۳B ، روی PCBA کنترل قرار دارد.

- ترمینال کنترل آنالوگ: سیگنال ورودی ولتاژ VS و VF. سیگنال ورودی جریان IS و IF
- ترمینال ورودی عددی: X1-X2-X3-X4-X5-X6-X7-PLC
- ترمینالهای خروجی عددی: EA-EB-EC-Y1-Y2
- ترمینالهای آنالوگ خروجی: M0-M1
- ترمینال منبع تغذیه جانبی: +24 , COM , +10V , GND
- واسط اتصال RS ۴۸۵: A+ , A- :RS ۴۸۵
- ترمینال زمین: PE

در شکل ۳-۱۲: بلوک مدار ترمینال کنترل را مشاهده میکنید.




Figure 3-12 Control Circuit Terminal Block

۳.۳.۲ تابع کارکرد و سیم بندی ترمینال مدار کنترل

توابع کاری و سیم بندی ترمینال در کنترل در جدول ۳-۴ نمایش داده شده است.

حالت کار	ترمینال	نام ترمینال	تابع کاری ترمینال
ورودی آنالوگ	VS	ورودی آنالوگ ولتاژ VS	۰.۲ تا ۱۰ ولت (می تواند به عنوان ترمینال ورودی عددی تنظیم شود)
	VF	ورودی آنالوگ ولتاژ VF	۰.۲ تا ۱۰ ولت (می تواند به عنوان ترمینال ورودی عددی تنظیم شود)
	IS	ورودی آنالوگ جریان IS	۰.۰ تا ۲۰ میلی آمپر (می تواند به عنوان ترمینال ورودی عددی تنظیم شود)
	IF	ورودی آنالوگ جریان IF	۰.۰ تا ۲۰ میلی آمپر (می تواند به عنوان ترمینال ورودی عددی تنظیم شود)
ورودی عددی	X1-RUN	ترمینالهای ورودی با تابع کاری چندگانه.	به منظور کنترل توابع ورودی، ترمینالهای مربوطه را به وسیله تنظیمات F2-00 ~ F2-06 تنظیم کنید
	X2-F/R		
	X3~X7		
	COM	ترمینال مشترک ورودی چند منظوره	(زمین منبع تغذیه ۲۴ ولت)
	PLC	ترمینال مشترک ورودی چند منظوره	ترمینال مشترک برای اتصال با ۲۴ ولت خارجی به صورت پیش فرض برای اتصال با ۲۴ ولت تغذیه می باشد
	EA		به صورت عادی باز EA-EC : به صورت عادی بسته EA-EC :
	EB		

خروجی رله ای	EC	ترمینال خروجی رله ای	
خروجی چند منظوره	Y1	OC ۱ ترمینال خروجی ۱	خروجی چندمنظوره برنامه پذیر
	Y2	OC ۲ ترمینال خروجی ۲	(نمایش داده شده در F2-۱۲ و F2-۱۳)
خروجی آنالوگ	M*	ترمینال آنالوگ خروجی ۰	خروجی آنالوگ ۰ تا ۱۰ ولت یا ۰ تا ۲۰ میلی آمپر که میتوان توسط F2-۲۰ و F2-۱۷ یا F2-۱۹ تنظیم شود
	M1	ترمینال آنالوگ خروجی ۱	
منبع تغذیه جانبی	۱۰ V	ترمینال آنالوگ منبع تغذیه	+10 V/20 mA
	GND	ترمینال مشترک سیگنال ورودی و آنالوگ	ترمینال مشترک سیگنال ورودی و خروجی آنالوگ (زمین منبع تغذیه 10 V)
	24V	منبع تغذیه جانبی (+)	ولتاژ خروجی 24 V DC بین این ترمینال و COM
ارتباطات	COM	ترمینال مشترک مقدار کلیدزنی	ترمینال مشترک سیگنال ورودی/خروجی کلیدزنی (زمین منبع تغذیه 24 V)
	A+	RS485 ترمینال ارتباطات	ورودی ارتباطات (+)
	A-		ورودی ارتباطات (-)
پوشش محافظ	PE	زمین پوشش محافظ	برای زمین کردن ترمینال کابل حفاظت

۳.۳.۳ سیم بندی ترمینال های ورودی آنالوگ

سیم بندی ترمینالهای VF و VS برای سیگنالهای آنالوگ ولتاژ:

هنگامی که سیگنال ورودی آنالوگ ولتاژی از منبع تغذیه خارجی است، ترمینالهای VS و VF باید با روشی که در شکل ۳-۱۴ نمایش داده شده است، و ترمینال های IS و IF باید مطابق با آنچه در شکل ۳-۱۴ نمایش داده شده است، سیم بندی شوند.




Figure 3-13 Wiring of Terminals VS and VF

سیم بندی ترمینالهای IS و IF سیگنال جریان آنالوگ





Figure 3-14 Wiring of Terminals IS and IF

۳.۳.۴ سیم بندی ترمینال ورودی چندکاره

ترمینال های ورودی چندکاره EM ۳۰۳B از مدار یکسوساز تمام موج بهره می گیرند. ترمینال PLC به عنوان پایه مشترک برای X1~X7 می باشد. جریان شارش یافته در ترمینال PLC می تواند مستقیم (مد NPN) و یا معکوس (مد PNP) باشد به نحوی که ترمینال ها بتوانند با انواع تجهیزات جانبی ارتباط برقرار کنند. یک نمونه سیم بندی نمونه در شکل زیر نمایش داده شده است.



30

۳.۳.۵ سیم بندی ترمینال خروجی رله ای

برای بارهای القائی مانند رله یا کنتاکتور، جذب کننده موج ولتاژ در مدار باید نصب شود.

برای مثال: مدار جذب کننده RC (لطفاً در نظر بگیرید که جریان در حال کار کنتاکتور یا رله ای که باید کنترل شود، باشد) ، fly-wheel diode VDR یا

(برای مدار الکترومغناطیسی DC ، لطفاً مراقب باشید که جهت پلاریته در نصب رعایت شود)

اجزای مدار جذب کننده باید در نزدیکی قسمتهای انتهایی سیم پیچ رله یا کنتاکتور نصب شود.

۳.۳.۶ سیم بندی ترمینالهای چندکاره خروجی

همانطور که در شکل ۳-۱۵ نمایش داده شده است، ترمینال های چندکاره خروجی Y1 و Y2 می توانند ۲۴V را از منبع تغذیه داخلی اینورتر یا منبع تغذیه خارجی بگیرد.




Figure 3-15-a Multi-function Terminal with Internal Power Supply




Figure 3-15-b Multi-function Terminal with External Power Supply

۳.۳.۷ سیم بندی ترمینال آنالوگ خروجی

ترمینال های آنالوگ خروجی M_0 و M_1 هنگامی که به سنجنده های آنالوگ خارجی متصل شوند، می توانند نشان دهنده کمیتهای مختلف فیزیکی باشند.

مشخصات جمپر چنین است : ۰ تا ۲۰ میلی آمپر خروجی جریان یا ۰ تا ۱۰ ولت خروجی ولتاژ همانطور که در شکل ۳-۱۶ جزئیات آن را مشاهده میکنید، در اینجا M_0 و M_1 به ترتیب متناظر با J_{p1} و J_{p2} می باشند.




Figure 3-16 Wiring Analog Output Terminal

۳.۳.۸ سیم بندی ترمینال ارتباطاتی

ترمینالهای A+ و A- ترمینالهای ارتباطات RS485 در اینورتر می باشند و کنترل اینورتر به صورت شبکه ای بین PLC یا اینورتر می تواند صورت گیرد.

شکل ۳-۱۹ و ۳-۲۰ چگونگی اتصال RS485 و مبدل RS485/۲۳۲ با EM303B را نشان می دهد.




Figure 3-17 Wiring Communication Terminals

اتصال به PLC یا PC از طریق مبدل ۲۳۲




Figure 3-18 Wiring Communication Terminals

توجه:

برای کاربردهایی با نویز الکترومغناطیسی شدید، لطفاً نقاط ارتباطی GND را به زمین مشترک متصل نمایید.

۳.۳.۹ سایز کابل ترمینال مدار کنترل و پیچ

به منظور کاهش تداخلات سیگنال کنترلی، طول کابل سیگنال کنترلی باید حداقل ۵۰ متر و حداقل فاصله بین کابل سیگنال و کابل قدرت میباشد. در صورتیکه از سیگنال انalog خارجی استفاده می شود، باید از کابل مسی زوج به هم تابیده شده یا کابل شیلد دار استفاده کنید. بهتر است که از کابل ۰.۵ mm² الی ۱ mm² برای کابل مدار کنترل استفاده شود.

دو مدل ترمینال برای سیم بندی مدار کنترل در EM ۳۰۳B وجود دارد. ترمینال clamp و ترمینال barrier. لطفا آنها را به وسیله یک پیچ گوشتی چهارسو PH ۰.۵ نیوتون باشد، نصب کنید.

لطفاً بر اساس هر یک از انواع ترمینال‌ها، به موارد زیر توجه نمایید:

ترمینال Clamp


- از سر سیم یا کابل لخت به طول ۵ تا ۷ میلی متر برای اتصال استفاده نمایید.
- فقط بعد از اینکه ابتدا پیچ ترمینال در حالت پاد ساعتگرد کاملاً شل شده باشد کابل می‌تواند در جای خود قرار گیرد.

ترمینال Barrier

- از یک ترمینال دایره‌ای یا U شکل با سوراخهای $\frac{3}{5}$ mm² استفاده کنید.
- ۳.۳.۱۰ اقدامات احتیاطی جهت سیم بندی مدار کنترل**
- کابل مدار کنترل را از کابل‌های دیگر جدا کنید.
 - کابل ترمینال‌های مدار کنترل EC-EB-EA-Y_۱-Y_۲ را از کابل‌های دیگر ترمینال مدار کنترل جدا کنید.
 - از کابل‌های شیلد (shield) به هم تابیده شده برای مدار کنترل استفاده کنید. برای جلوگیری از عملکرد نامطلوب که از طریق تداخل پیش می‌آید، فاصله نهایی سیم بندی باید حداقل ۵۰ متر باشد.
 - گره شیلد (shield) را با نوار عایق برای حفاظت از شبکه شیلد از اتصال با کابل‌های سیگنال دیگر و بدنه تجهیزات، بتابانید.

۳.۳.۱۱ حالت استاندارد سیم بندی مدار کنترل

در شکل ۳-۲۱ حالت استاندارد مدار کنترل در EM ۳۰۳B را میتوانید مشاهده کنید.



توجه: در EM ۳۰۳B از ۴۰۰ تا ۱۸۰ ترمینال PB وجود ندارد.

۳.۴ افزایش طول سیم صفحه کلید

لطفا به روشی که در شکل ۲-۳ نمایش داده شده است، صفحه کلید EM ۳۰۳B را برای اتصال به یک سیم بندی خارجی جدا کنید، اتصال سیم افزایشی را برقرار کنید، صفحه کلید را در مکان مناسب نصب کنید و سپس از آن به عنوان پنل کنترلی استفاده نمایید.

لطفاً جداسازی صفحه کلید و اتصال سیم افزایشی را مانند رووشی که در شکل ۳-۲۲ نمایش داده شده است، انجام دهید. در صورتیکه کابل افزایشی از ۱۰ مکتر بیشتر شد، یک صفحه کلید ریموت مورد نیاز می باشد.




Figure 3-20 Disassemble the Keypad and Connect Extension Keypad Wire

برای محافظت از وارد شدن اشیای خارجی به داخل اینورتر بعد از اینکه صفحه کلید بیرون قرار دارد، یک پوشش برای صفحه کلید قرار دهید.

۳.۵ چک کردن سیم بندی

تستهای زیر را هنگامی که سیم بندی کامل شد، انجام دهید:

✓ آیا سیم بندی صحیح است؟

✓ آیا چیزی مثل پیچ یا سیم چین در اینورتر جا گذاشته شده است؟

✓ آیا پیچی شل است؟

✓ آیا سیم لختی در یک ترمینال با ترمینالهای دیگر اتصال پیدا کرد؟


۴ کارکردن با صفحه کلید


۴.۱ انواع و عملکرد صفحه کلید

چنانچه در شکل ۱-۴ نمایش داده شده است، کلیدهای کاری و پتانسیومتر آنالوگ می باشد.



Figure 4-1 LED Keypad

قسمت	نام	عملکرد
	شیفت به سمت چپ	انتخاب بیت، از تنظیمات پارامتر انتخاب ردیف پارامترهایی که باید بر روی آن کار شود
	ریست/بیرون آمدن	ریست حالت قبلی بیرون آمدن از ویرایش پارامتر فعلی بازگشت به منوی قبلی

	کلید برای برنامه ریزی چندکاره	برای برنامه ریزی JOG یا انتخاب جهت حرکت forward/reverse
	وارد کردن	ذخیره پارامتر ویرایش شده از کد تابع فعلی. برای ورود به زیر منو
	RUN	در مد کنترل با صفحه کلید، با فشار دادن این کلید اینورتر شروع به کار می کند(Start) میشود.
	STOP/RESET	در مد کنترل با صفحه کلید ، با فشار دادن این کلید اینورتر Stop می شود. Reset تنظیمات در حالت خطا : وقتی که خطایی رخ داده است
	LED	نمایش تنظیمات تابع، مانیتورینگ کارکرد، کدها و پارامترهای مانیتورینگ خطا
	بالا	انتخاب پارامتر، منو و یا افزایش مقدار تنظیمات پارامترها و افزایش دیتای عددی ورودی مرجع
	پایین	انتخاب پارامتر، منو و یا کاهش مقدار تنظیمات پارامترها و کاهش دیتای عددی ورودی مرجع

    	نمایشگر وضعیت	<p>RUN: سبز (روشن: اینورتر در حال کار است، چشمک زن: اینورتر متوقف است)</p> <p>STOP: قرمز (روشن: خطای رخ داده است)</p> <p>S/T: قرمز (خاموش: در مد کنترل سرعت، روشن: در مد کنترل گشتاور)</p> <p>+/-: قرمز (خاموش: + سیگنال ورودی مثبت، روشن: - سیگنال ورودی منفی)</p> <p>F/R: قرمز (خاموش: فرکانس خروجی ≤ 0، حرکت مستقیم روشن: فرکانس خروجی > 0، حرکت معکوس)</p>
	پتانسیومتر آنالوگ	تنظیم سرعت مطابق با مقدار ورودی آنالوگ

۴.۲: مد کاری صفحه کلید LED

۶ مد کاربری صفحه کلید EM303B: تنظیمات کارکرد، کپی کردن پارامترها ، مانیتورینگ عملکرد، مانیتورینگ خطاهای راه اندازی JOG ، راه اندازی/متوقف کردن اینورتر. مدها کاری صفحه کلید به گونه ایی که در جدول ۴-۲ نمایش داده شده است، می باشد:

مد کاری صفحه کلید	عملکرد کلید
تنظیمات صفحه کاری	<p>۱. نمایش، ویرایش، ذخیره، ریست، قفل کد کاری و پارامترها</p> <p>۲. ریست به پیش فرض پارامترها</p> <p>۳. هنگامیکه که اینورتر در حال کارکردن است پارامتر مربوطه را انتخاب کنید.</p>
کپی کردن پارامترها	<p>۱. آپلود کردن پارامترها: آپلود کردن پارامترهای ذخیره شده در اینورتر به صفحه کلید.</p> <p>۲. دانلود کردن پارامترها: دانلود کردن پارامترهای ذخیره شده در صفحه کلید به اینورتر</p>

مانیتورینگ عملکرد	۱. در زمان کار اینورتر، پارامترهای کاری C0~C31 را به صورت تصادفی انتخاب کنید تا مقادیر آن نمایش داده شود.
مانیتورینگ خطا	۱. جزئیات خطای خروجی، ولتاژ خط DC، جریان خروجی، جهت حرکت و حالت حرکت، وقتی خطا اتفاق می‌افتد. ۲. سه خطای اخیر
Jog	کلید  را در حالت تنظیمات فشار دهید تا اینورتر با فرکانس تنظیم شده راه اندازی شود. رها کردن  منجر به توقف کار اینورتر می‌شود.
راه اندازی/ متوقف کردن اینورتر	در مد Start/Stop از طریق صفحه کلید، فشار دادن  و سپس رها کردن آن باعث می‌شود اینورتر شروع به کار کند و همچنین  در حالت کار منجر به توقف اینورتر می‌شود.

تنظیمات تابع کاری، مانیتورینگ کارکرد و خطا و کارکرد با استفاده از تنظیمات منو انجام می‌گیرد.

Jog، Start/Stop و پتانسیومتر عددی صفحه کلید، وسیله یک کلید منفرد انجام می‌گیرد.

۴.۲.۱. انتخاب منوی اصلی

۳ گزینه انتخابی کارکرد منو: تنظیمات تابع کاری، مانیتورینگ عملکرد و مانیتورینگ خطا

منوی تنظیمات تابع کاری F0_ _ _ _ _ ، F1_ _ _ _ _ ، F2_ _ _ _ _ ، F3_ _ _ _ _ ، F4_ _ _ _ _ ، F5_ _ _ _ _ ،

F6_ _ _ _ _ ، F7_ _ _ _ _ ، F8_ _ _ _ _ ، F9_ _ _ _ _ ، Fb_ _ _ _ _ ، FC_ _ _ _ _ ، Fd_ _ _ _ _ ،

FE_ _ _ _ _

منوی مانیتورینگ عملکرد C0_ _ _ _ _

منوی دیدن خطا E0_ _ _ _ _

انتخاب منوی اصلی به روش زیر اشاره دارد:




Figure 4-2 Main Menu Selection

۴.۲.۲. انتخاب زیر منو

یک کد در زیرمنو انتخاب کنید. برای نمونه: در زیرمنو F1-۰۰~F1-۳۱ تعدادی که از پارامترهای F1-۰۰~F1-۳۱ را انتخاب کنید. انتخاب کد در شکل ۴-۳ قابل مشاهده است.




Figure 4-3 Sub-menu Selection

۴.۲.۳. تنظیمات تابع کاری

در حالت تنظیمات تابع کاری اینورتر می تواند پارامترها نمایش دهد، ویرایش، ذخیره و ریست کند. قبل از شروع به کار، پارامتر را به صورت صحیح تنظیم کنید.

نمایش پارامترها

کد تابع کاری مورد نظر را از طریق منوی اصلی و زیر منو انتخاب کنید و پارامتر آن را مشاهده کنید. برای نمونه روش کاری نمایش داده شده در شکل ۴-۴ را پی بگیرید تا پارامتر F2-۰۵ را مشاهده کنید.




Figure 4-4 Procedures of Viewing Parameter

ویرایش پارامترها

- ۴-۵ نمایش داده شده است ویرایش کنید.

• بی اعتمادی به حالت تنظیمات تابع کاری یا حالت کاری، بعد از ورود به حالت ویرایش پارامتر، چشمک زدن LSB (در سمت راست) نشان دهنده این امر است که ویرایش آن پارامتر مجاز و در صورت عدم چشمک زدن، نشان دهنده عدم امکان ویرایش آن پارامتر می باشد.

- توجه داشته باشید که وقتی برخی از پارامترها را ویرایش می کنید که نیاز به ویرایش بیتی دارد (مانند F4-۱۳)، اگر کلید های / را به صورت مداوم فشار دهید، پس از رسیدن به حداکثر مقدار، به صورت خودکار به حالت اولیه باز نمی گردد.




Figure 4-5 Procedures of Editing Parameter

نکات:

در شکل ۴-۵ CLICK به فشردن یک کلید و سپس رها کردن فوری آن و PRESS به فشردن یک کلید و نگه داشتن طولانی آن برای ویرایش پارامتر اشاره دارد.

ذخیره و ریست کردن پارامترها

- برای ذخیره سازی عملیات ویرایش پارامترها  را فشار دهید.
- اگر یک ویرایش به صورت ناخوداگاه ایجاد شود ، لطفاً  را فشار دهید، و سپس LSB (دروی) راست) چشمک می زند،  را دوباره فشار دهید تا به منوی قبل برگردید. حال پارامتر به مقدار پیشین ریست می شود و تغییری نمی کند. ولی فشردن  تغییرات پارامتر را ذخیره می کند و سپس به منوی قبلی باز می گردد.
- برای نمونه F0-0-9 را در نظر بگیرید. مقدار این پارامتر در حالت اصلی روی صفر قرار دارد. این پارامتر را همانند آنچه در شکل ۴-۶ نمایش داده شده است، ذخیره یا ریست کنید.




Figure 4-6 Procedures of Saving and Resetting Parameter

ذخیره پارامترهای کد کاری مربوطه

بدلیل وجود وابستگی بین برخی از پارامترها، در صورت ویرایش پارامترهای دیگر، پارامترهای متناظر تغییر می کنند. کدهای کاری که دارای وابستگی می باشند به شرح زیر می باند:

۱. حداکثر فرکانس (F₀₋₁₆)

فرکانسهای مرتبط با عملکرد اینورتر <ماکریم فرکانس (F₀₋₁₆)> می شود، در صورت بزرگتر بودن سایر پارامترهای فرکانسی بزرگتر از این مقدار باشند، اینورتر آن فرکانس ها را با توجه به حداکثر فرکانس تعیین شده، محدود می کند. در صورتیکه کمتر از حداکثر فرکانس باشند، فرکانس مربوطه بدون تغییر باقی می ماند. پارامترهایی که به یکدیگر وابسته اند عبارتند از: F₀₋₀₇ تنظیمات فرکانس عددی اولیه، F₀₋₁₇ فرکانس حد بالا، F₀₋₁₈ فرکانس حد پایین و تنظیمات فرکانس از پیش تعیین شده F₃₋₀₀ ~ F₃₋₀₀. ۱۴

۲. تنظیمات منحنی V/F تعریف شده توسط کاربر

کد عملکرد تنظیمات منحنی V/F تعریف شده توسط کاربر Fd-0-5~Fd-0-8. ارتباط بین آنها عبارت است از:

$$\cdot \leq Fd-0-5 \leq Fd-0-6 \leq Fd-0-7 \leq Fd-0-8 \leq F1-0-4$$

۳. حد بالا/پایین فرکانس (F₀₋₁₇, F₀₋₁₈)

F₀₋₁₇ (حد بالای فرکانس) ≤ F₀₋₁₈ (حد پایینی فرکانس)

۴. پرش فرکانس (F₆₋₁₆, F₆₋₁₈, F₆₋₂₀)

$$F6-16 \leq F6-18 \leq F6-20$$

۵. دستور Forward/Reverse موتور

F₀₋₂₄=0 دستور Reverse (معکوس) مجاز می باشد.

جهت حرکت موتور به وسیله F₀₋₁₈ یا توسط ترمینال F/R کنترل می شود.

1=F₀₋₂₄ دستور Reverse (معکوس) مجاز نمی باشد.

موتور تنها می تواند در یک جهت حرکت کند. پارامترهای F₀₋₁₈ غیرفعالند و ترمینال R/F خاموش است.

۶. ولتاژ آنالوگ (Fd-01~Fd-04)

$$Fd-04 \leq Fd-02 \leq Fd-03 \leq Fd-04$$

۷. مد تنظیمات پارامتر

اگر اینورتر در وضعیت راه اندازی باشد، فقط اجازه دارید پارامترها را ویرایش یا قفل کنید. ریست تنظیمات اولیه غیر مجاز می باشد.

۵.۲.۴ مانیتورینگ کارکرد

وقتی اینورتر در حالت کار است (شامل فرایند متوقف شدن)، نمایشگر LED اطلاعات پارامتر گروه C0 را نمایش می دهد.

اینورتر کد مانیتورینگ کارکرد را در زمان شروع به کار وارد می کند، و وضعیت کاری را به صورت بلادرنگ مانیتور می کند. برای مثال شکل ۴-۷ را برای اطلاع از چگونگی نمایش کد C0-08 (فرکانس فیدبک تخمین زده شده) مشاهده کنید.




Figure 4-7 Procedures for Viewing and Editing Operation Monitoring Parameters

۴.۲.۵ پتانسیومتر روی صفحه کلید

اگر F0-06=1 باشد، مد تنظیمات سرعت اینورتر بر روی VP است که می توان سرعت را توسط پتانسیومتر آنالوگ روی صفحه کلید تنظیم کرد.

۴.۲.۶ عملکرد کلید میانبر

وقتی اینورتر در مد کنترل سرعت باشد (F0-03=0) و نمایشگر صفحه کلید اطلاعات گروه C0 را نمایش می دهد، فشار دادن یا مقدار F0-07 (فرکانس عددی اولیه) را به صورت اتوماتیک افزایش یا کاهش می دهد. وقتی یا را رها کنید صفحه نمایش به حالت نمایش کد گروه C0 بر میگردد.

وقتی اینورتر در مد کنترل گشتاور (F00-3=1) قرار دارد، و صفحه نمایش اطلاعات کد گروه C0 را نمایش می دهد، فشار دادن  یا  مقدار F5-12 (گشتاور عددی اولیه) را به صورت اتوماتیک افزایش یا کاهش می دهد. وقتی  یا  را رها کنید صفحه نمایش به حالت نمایش کد گروه C0 برمی گردد.

۴.۲.۷ مانیتورینگ خط

وقتی خطای رخ می دهد، اینورتر به حالت نمایش خطا می رود (کد خطای منتشر شده می تواند توسط FE-22~20 نمایش داده شود. جدول ۴-۳ اطلاعات مانیتورینگ وضعیت خطا در نمایشگر LED را نشان می دهد.

Table 4-3 Fault Status Monitoring Data

Fault Code	Display	Fault
E0-00	00	No fault
	SC	Drive failure/Output Short circuit/EMC fault
	HOC	Instantaneous overcurrent
	SOC	Stable overcurrent
	HOU	Instantaneous overvoltage
	SOU	Stable overvoltage
	SLU	Stable undervoltage/SOFT Soft-start failure
	ILP	Input phase loss
	OL	OL inverter overload/OL1 motor overload (All displayed as OL)
	OH	Overheat
	OLP	Output phase loss
	EIT	External fault
	E5t	PID feedback loss/SPI communication fault/SCI fault
	IIP	Internal fault
	EEd	Inverter EEPROM failure
	EEU	Keypad EEPROM failure
	StP	Autotuning cancelled
	SFE	Autotuning coast-to-stop
E0-00	SRE	Stator resistance error
	SI E	Idling current error
E0-01	XXX	Output Frequency at Fault
E0-02		Output Current at Fault
E0-03		DC Bus Voltage at Fault
E0-04		Running Direction at Fault
E0-05		Running Status at Fault
E0-06		Stall Status at Fault
E0-07		Working Time at Fault
E0-08~E0-15	The same	The 1 st Most Recent Fault
E0-09~E0-23	Function as	The 2 nd Most Recent Fault
E0-24~E0-31	E0-01~E0-07	The 3 rd Most Recent Fault

یک کد از E₀₋₃₁~E₀₋₀₀ را برای نمایش آن پارامتر در زیر منوی مانیتورینگ خط، انتخاب کنید. برای مثال شکل ۴-۸ را برای فرایند نمایش، مشاهده کنید.

با اشاره به شکل ۴-۸ ، در حالت نمایش خط،  یا  را برای نمایش هریک از خطاهای فشار دهید و توسط  فشار دادن. به گروه E₀ سوئیچ کنید تا وضعیت ۳ خطای آخر را مشاهده کنید.

بعد از پاک شدن خط، فشار دادن  اینورتر را قادر می سازد تا از حالت خط به وضعیت راه اندازی اولیه برود.




Figure 4-8 Procedures for Viewing Fault Monitoring Code

۴.۲.۸ کلید چندکاره

وقتی F₀₋₂₁=0 می باشد، زمانی که  را فشار دهید، اینورتر طبق تنظیمات فرکانس jog راه اندازی می شود و در صورت رها کردن این کلید، اینورتر متوقف می شود.

وقتی F₀₋₂₁=1 می باشد، زمانی که  را فشار دهید، جهت حرکت اینورتر معکوس می شود.

start/stop.۴.۲.۹

اگر **۱** = F_{۰-۰} باشد، کنترل start/stop اینورتر توسط صفحه کلید انجام می شود. وقتی  را فشار دهید و رها کنید، اینورتر شروع به کار کردن می کند. در حالت کار کردن وقتی که  را فشار دهید، اینورتر سریع متوقف می شود.

۴.۲.۱۰. تغییر کد نمایش مانیتورینگ

اگر اینورتر در حال کار یا حرکت به سوی توقف می باشد و کد عملکرد فعلی با وضعیت اینورتر متغیر است (F_{۴-۰})، کلید **۱** = F_{۴-۲۰~۲۳} را به مدت ۱.۵ ثانیه فشار دهید و در نتیجه ای آن، کد مانیتورینگ با مقادیر F_{۴-۲۰}~F_{۴-۲۳} متغیر خواهد شد.

۴.۲.۱۱. نمایش نماد علمی

اگر اطلاعات نمایش داده شده F_{۰-۰۰} یا C_{۰-۰۰} بیشتر از ۵ بیت باشد، LED نماد علمی را نمایش می دهد. برای نمونه: اگر سرعت ۱۸۰۰۰ rpm باشد، و LE_{۱۰} را نمایش دهد، که منظور  است.

۵ عملکرد آزمایشی

۱.۵. روند عملکرد آزمایشی

روش عمل	حوزه کاری
نصب	توان نامی اینورتر را چک کنید و طبق نیازهای بیان شده در فصل ۲، اینورتر را نصب کنید.
سیم بندی اینورتر	اینورتر را به نحوی که در فصل ۳ بیان شد سیم بندی کنید.
بررسی قبل از روشن کردن	<p>۱. مطمئن شوید که ولتاژ ورودی منبع تغذیه با ولتاژ مجاز اینورتر یکسان است.</p> <p>۲. به مدار ورودی منبع تغذیه یک کلید وصل کنید.</p> <p>۳. اینورتر را زمین کنید.</p> <p>۴. کابلهای منبع تغذیه را به صورت صحیح به ترمینالهای ورودی R, S و T از اینورتر متصل نمایید.</p> <p>۵. موتور را به صورت صحیح به ترمینالهای V, U و W در خروجی اینورتر متصل کنید.</p> <p>۶. مدار کنترل را به صورت صحیح سیم بندی کنید.</p> <p>۷. کلید خارجی را در حالت درست قرار دهید.</p> <p>۸. در حالت بی باری موتور به سیستمهای مکانیکی وصل نباشد.</p>
بررسی در زمان روشن شدن	<p>۱. بررسی وجود نویز غیرمنتظره، استشمام بوی غیرطبیعی یا برخواستن دود از اینورتر.</p> <p>۲. زمانیکه تغذیه وصل است، صفحه کلید باید در حالت عادی باشد و خطأ و آلامی را نمایش ندهد.</p>

		۳. در شرایط اضطراری اینورتر را سریعاً خاموش کنید، و طبق مراحل ذکر شده در فصل ۹، تست های لازم را انجام دهید تا خطاب برطرف شود.
	تنظیمات پارامترها	بعد از عملکرد اولیه اینورتر، تعمیر یا تعویض کردن موتور، پارامترهای اینورتر را به مقادیر پیش فرض ریست کنید و ادامه مراحل را پس بگیرید.
	وارد کردن پارامتر صحیح پلاک اسمی موتور	پارامترهایی که بر روی پلاک موتور درج شده است را وارد و تایید نمایید. در غیر این صورت ممکن است در حین کار خسارات شدیدی را متحمل شوید.
	تنظیمات پارامتر حفاظتی موتور و اینورتر	محدوده پارامترها، پارامترهای حفاظتی و مدهای حفاظت در اینورتر و موتور را به صورت صحیح وارد نمایید که به صورت کلی عبارتند از: فرکانس ماکریم، حد بالای فرکانس، حد پایینی فرکانس، زمان اجرای حد پایینی فرکانس، کنترل تلاش مجدد پس از خطاب، رله خروجی خطاب.
	تنظیم خودکار پارامترهای موتور	۱. پارامترهای صحیح موتور را پیش از شروع به کار در مد کنترل برداری، با استفاده از قابلیت تنظیم خودکار، بدست آورید. ۲. در صورتیکه موتور را نمی توان از بار جدا کرد، از مد تنظیم خودکار ایستا (stationary) استفاده کنید. ۳. در صورتیکه موتور در حال کار کردن است، از قابلیت تنظیم خودکار پارامترها استفاده نکنید.
پارامتر کنترل عملکرد	پارامترهای عمومی	جهت حرکت، کنترل F/R، زمان شتاب گیری/از شتاب ایستادن، مد کنترلی، مد Start/Stop را با توجه به شرایط کاری سیستم درایو، تنظیم کنید.
	V/F کنترل	پارامترهای منحنی مقیاس بندی V/F، تقویت کنندگی گشتاور، جبران سازی لغزش و تنظیم خودکار ولتاژ (AVR) را تنظیم کنید.
	کنترل برداری	پارامترهای مربوط به رگولاتور (تنظیم کننده) و کنترل گشتاور را طبق شرایط بار، تنظیم کنید.

				<p>زمانیکه موتور بی بار است اینورتر را از طریق صفحه کلید یا مد کنترل از طریق ترمینال راه اندازی کنید و از وضعیت کاری اینورتر و موتور مطمئن شوید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. موتور: کار کردن پایدار، چرخش به صورت نرمال، جهت چرخش صحیح. نرمال بودن فرایند شتابگیری/از شتاب ایستادن، عدم وجود لرزش، نویز یا بو بررسی عملکرد آزمایشی در بی باری ۲. اینورتر: نمایش صحیح اطلاعات در روی صفحه کنترل، فن و رله ها به صورت پایدار کار کنند، لرزش، نویز یا بوی غیر طبیعی وجود نداشته باشد. ۳. اگر هرگونه مورد غیرمنتظره ای رخ داد بدون درنگ تغذیه را خاموش کنید.
				<ol style="list-style-type: none"> ۱. اگر بررسی در حالت بی باری نرمال است، سیستم درایو را به بار مکانیکی خود متصل کنید. ۲. اینورتر را با ترمینال یا صفحه کلید روش کنید، بار را مستقیماً افزایش دهید و بر کار کرد سیستم در هنگام اتصال به بار نظارت داشته باشد. ۳. اگر هرگونه مورد غیرمنتظره ای رخ داد بدون درنگ تغذیه را خاموش کنید.
عملکرد عادی	عملکرد پایه			اینورتر می تواند عملیات پایه مانند راه اندازی، کار کرد، توقف، حرکت مستقیم/معکوس و را انجام دهد. در غیر این صورت چک کنید که آیا کدهای کاری مربوطه به صورت دقیق تنظیم شده اند یا خیر.
	عملکردهای برنامه	کنترل سرعت	عملکرد برنامه	بعد از تنظیم کد کاری برنامه، سیستم می تواند در مد تک سیکل یا مد سیکلهای برگشتی کار کند. لطفاً صورت وجود هرگونه مورد غیرمنتظره، کدهای کاری را بررسی کنید.

تنظیمات عملکرد	کنترل سرعت	عملکرد PID	کاربر می تواند کanal کنترل فرایند PID و پارامترهای تنظیم کننده PID را بر اساس نیازهای سیستم درایو تنظیم کند.
	کنترل گشتاور		کنترل گشتاور خروجی مبنی بر میزان فرمان گشتاور ورودی است.
	جستجوی سرعت		اینورتر به صورت خودکار وضعیت چرخش موتور در لحظه راه اندازی را تشخیص می دهد و با کلید زنی های مورد نیاز، شوک لحظه راه اندازی را به حداقل می رساند.
	S منحنی / شتاب گیری / از شتاب ایستادن		به صورت کلی برای سیستم درایو با اینرسی زیاد و کاربردهایی که به شتاب گیری حساس می باشند، به منظور کاهش شوک مکانیکی و جلوگیری از لرزش سیستم به کار می رود.
	ترمز DC		جریان DC ورودی به موتور در حال کار یا در حالت توقف این امکان را می دهد که پیش از راه اندازی گشتاور ترمز را ایجاد کند که در نهایت منجر به ترمز کردن سریع موتور می شود.

۵.۲. اقدامات احتیاطی عملکرد آزمایشی

۵.۲.۱. روشن کردن منبع تغذیه

بررسی های لازم پیش از روشن کردن منبع تغذیه:

- ولتاژ منبع تغذیه: ۳ فاز ۵۰ Hz ، ۳۸۰ VAC
- اتصال منبع تغذیه ورودی به ترمینالهای ورودی R, S, T و در اینورتر
- اتصال ترمینال خروجی U, V, W از اینورتر به ترمینالهای ورودی موتور

- تمام ترمینالهای مدار کنترل به دستگاه های کنترل به صورت صحیح متصل هستند و ترمینالها باید خاموش باشند.
- موتور در بی باری باشد.
- پس از تصدیق تمامی موارد فوق، تغذیه را روشن کنید.

○ ترمینالهای خروجی قسمت باس ولتاژ DC اینورتر می باشند،  ترمینال زمین(ارت)، PB ترمینال به منظور سیم بندی مقاومت ترمز است. هر خسارتی که در نتیجه سیم بندی نادرست پیش آید شامل گارانتی نمی باشد.

۵.۲.۲. بررسی در زمان روشن بودن

پس از اینکه اینورتر راه اندازی شد، وضعیت کاری و پارامترهای فعلی بر روی صفحه کلید نمایش داده می شوند. در صورت نمایش هرگونه مورد غیرمنتظره ای، فصل ۹ را ملاحظه نمایید.

۵.۲.۳. عملکرد در بی باری

وقتی موتور به صورت بی بار و بدون بار مکانیکی کار می کند و اینورتر در مد ترمینال و صفحه کلید قرار دارد، اینورتر را راه اندازی کنید. فرایнд کار آزمایشی بی باری در ادامه آمده است:

۱. تنظیمات فرکانس مرجع

تنظیمات پیش فرض مرجع فرکانس در حالت VP یا تنظیم با پتانسیومتر موجود بر روی صفحه کلید می باشد.
قبل از عملکرد آزمایشی، لطفاً تنظیمات فرکانس F0-۰۰۰ را چک کنید و فرکانس مرجع ورودی را توسط VP پتانسیومتر صفحه کلید وارد کنید.

۲. شروع به کار در اینورتر

۱. در حالت تنظیمات عملکرد،  را فشار دهید، اینورتر توسط مقادیر تنظیم شده در F0-۱۱ (که به صورت پیش فرض در ۵Hz قرار دارد) شروع به کار می کند و موتور با جهت تنظیم شده راه اندازی می شود. لطفاً مطئن شوید که موتور در جهت تنظیم شده چرخش می کند.

۲. را از روی صفحه کلید فشار دهید یا ترمینال مربوط به راه اندازی را روشن کنید. در نتیجه موتور با فرکانسی که در F₀₋₋₀ نمایش داده می شود حرکت می کند.

۳. وقتی که ترمینال حرکت معکوس روشن است، موتور به صورت معکوس با فرکانس تنظیمی حرکت می کند.

۴. را برای کاهش یا افزایش سرعت موتور در حال کار فشار دهید، (۴.۲.۶) را به عنوان مرجع مشاهده می کنید)

۵. را برای وارد شدن به وضعیت حرکت به سمت متوقف شدن فشار دهید، در نتیجه سرعت موتور کاهش می یابد تا زمانی که موتور به صورت کامل متوقف شود.

• مانیتورینگ وضعیت کار

۱. فرکانس ورودی یا جهت حرکت را تغییر دهید، و چک کنید که آیا لرزش یا نویز غیرمنتظره در موتور وجود دارد یا خیر.

۲. چک کنید که آیا موتور به صورت پایدار کار می کند یا خیر.

۵.۲.۴ عملکرد زیر بار

پس از اینکه عملکرد بی باری در موتور موفقیت آمیز بود، لطفاً موتور را برای عملکرد آزمایشی به بار مکانیکی متصل کنید.

• اتصال موتور به بار مکانیکی

۱. بعد از اینکه موتور متوقف شد، تغذیه اینورتر را خاموش کنید و موتور را به بار مکانیکی متصل کنید.

۲. پیچها را برای قرار دادن بار برابر روی شفت موتور، محکم کنید.

• راه اندازی اینورتر

۱. اینورتر را با روش مشابهی که در عملکرد بی باری انجام داده بودید، راه اندازی کنید.

۲. فرکانس را در حدود $\frac{1}{10}$ فرکانس سرعت کاری عادی وارد کنید.

۳. آماده باشید تا در صورت وقوع هر مورد غیر منتظره ای کلید  را فشار دهید.

• مانیتورینگ وضعیت کاری

۱. مشاهده کنید که آیا موتور در جهت صحیح کار می کند یا خیر.
۲. تنظیمات فرکانس را فقط پس از پایدار شدن بار مکانیکی و هنگامیکه با سرعت کم کار میکند، افزایش دهید.
۳. فرکانس ورودی یا جهت چرخش موتور را تغییر دهید و دقت کنید که آیا نویز یا لرزش غیر طبیعی در موتور وجود دارد یا خیر.
۴. پارامترهای C۰-۱۲ یا C۰-۱۳ را در حین کار مانیتور کنید و مطمئن شوید که آیا جریان خروجی اینورتر نرمال است یا خیر.

۶ جدول پارامترها

۱.۶. ساختار جدول پارامترها

در ۱۷ گروه پارامتر EM۳۰۳B و E۰,C۰,FE,Fd,FC,Fb,FA,F۹,F۸,F۷,F۶,F۵,F۴,F۳,F۲,F۱,F۰ بخش در هر گروه وجود دارد.

F۰~FE پارامترهای تنظیمات عملگرها هستند که عبارت اند از دو قسمت به شرح زیر:

- قسمت ۱ : F۰~F۵، پارامترهای عمومی

- قسمت ۲ : F۶~FE، پارامترهای پیشرفته

گروه C۰ پارامترهای مانیتورینگ وضعیت ها هستند.

گروه E۰ پارامترهای مانیتورینگ وضعیت خطاب هستند.

وقتی =۰، F۰-۲۷، اینورتر تنها پارامترهای گروه C۰-F۵ و E۰ را نمایش می دهد.

وقتی ۱ =۰-۲۷، اینورتر تمام پارامترها را نمایش می دهد.

ستون ۱: شماره پارامتر

ستون ۲: عملکرد پارامترها

ستون ۳: رنج پارامترها

ستون ۴: واحد پارامترها

ستون ۵: پیش فرض پارامترها. برای نمونه XXX نشان دهنده آن است که مقدار پیش فرض آن پارامتر متناسب با توان اینورتر متغیر است.

ستون ۶: نوع پارامتر (که آیا پارامتر قابل ویرایش است یا خیر) که جزئیات در زیر بیان شده است:

- ویرایش پارامترها وقتی اینورتر در حال کار باشد، مجاز است.

- ویرایش پارامتر وقتی اینورتر در حال کار باشد ممنوع است.

- X پارامتر فقط خواندنی است.

واحدها و علامتهای اختصاری آنها

HOUR ساعت	mتر میلی متر	% درصد	SQRT ریشه دوم
Min دقیقه	mm میلی متر	rpm دور بر دقیقه	A آمپر
S ثانیه	Hz هرتز	MAX بیشینه	V ولتاژ
mS میلی ثانیه	KHz کیلوهرتز	MIN کمینه	SECT بخش برنامه
mH میلی هانری	KW کیلووات	bps بیت بر ثانیه	

* مقدار پایه درصد، مقدار اسمی می باشد

۶.۲. جدول پارامتر

بخش ۱: پارامترهای عمومی

۶.۲.۱. گروه F: پارامترهای عمومی

شماره	وظیفه	范畴	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F...000 (L)	مانیتور کردن ورودی مرجع سرعت	فرکانس : Fmax/...~Fmax	Hz	.../.		
		(مقیاس کاربر) F... : سرعت	rpm	.../.		.
F...001 (H)	مانیتور کردن ورودی مرجع گشتاور	گشتاور محدود ~...: ورودی گشتاور	%	...	X	۱
F...002	مد کنترل درایو	۱:V/F بدون استفاده ۲:SVCO ۳:SVC1		۲	○	۲
F...003	مد کنترل ورودی مرجع	۰: ورودی سرعت ۱: ورودی گشتاور		.	○	۳

		(F...-۲=۳)				
F...-۴	حالتهای کنترل Start/Stop	صفحه کلید: ۰ ترمینال: ۱: RS ۴۸۵ ۲: RS ۴۸۶	.	○	۴	
F...-۵	حالتهای کنترل Start/Stop از طریق ترمینال	شروع کار RUN مستقیم / معکوس F/R ۱: RUN مستقیم معکوس F/R: ۲: RUN NO مستقیم Xi: توقف NC F/R معکوس NO ۳: RUN NO شروع کار Xi: توقف NC مستقیم / معکوس F/R	.	○	۵	
F...-۶	حالتهای تنظیم سرعت عادی	فرکانس عددی: ۰: VP ۱: VS ۲: IS ۳: bla استفاده: ۴: K۳*VS+K۴*IS ۵: K۳*VS+K۵*VF ۶: K۳*IS+K۶*IF ۷: MAX (K۳*VS, K۵*VF)	۱	○	۶	

		۹:MAX (K۴*IS,K۶*IF) ۱۰:K۱*VP+K۲*(K۳*VS+K۴*IS +K۵*VF+K۶*IF-K۸*۵V)				
F-۰۰۷	تنظیمات فرکانس عددی اولیه	۰..۰~Fmax	Hz	۰..۰	●	۷
F-۰۰۸	جهت حرکت موتور	مستقیم ۰: معکوس ۱:		.	●	۸
F-۰۰۹	زمان شتابگیری ۱	۰..۰~۶۰۰..۰	S/min	۱۵..۰	●	۹
F-۰-۱۰	زمان از شتاب ایستادن ۱	۰..۰~۶۰۰..۰	S/min	۱۵..۰	●	۱۰
F-۰-۱۱	فرکانس عددی Jog	۰..۰~Fmax/۰..۰~Fmax	Hz	۰..۰	●	۱۱
F-۰-۱۲	زمان شتاب گیری Jog	۰..۰~۶۰۰..۰	S/min	۱۵..۰	●	۱۲
F-۰-۱۳	زمان گرفته شدن شتاب Jog	۰..۰~۶۰۰..۰	S/min	۱۵..۰	●	۱۳
F-۰-۱۴	فرکانس حامل(کریر)	.kW~۹kW:۱.۰۰۰~۱۶.۰۰۰ ۹kW~۳۷kW:۱.۰۰۰~۸.۰۰۰ ۳۷kW~۱۱۰kW:۱.۰۰۰~۴.۰۰۰ ۱۱۰kW~۴۰۰kW:۱.۰۰۰~۳.۰۰۰	kHz	۲.۰۰۰	●	۱۴
F-۰-۱۵	تقویت کندگی گشتاور	تقویت کندگی خودکار گشتاور:۰: منحنی تقویت گشتاور ثابت:۱~۱۰: منحنی تقویت موتور پمپ روغن:۱۱~۲۰: منحنی تقویت موتور سنکرون:۲۱~۳۰: منحنی تقویت پمپ آب/بلوئر:۳۱~۳۴:		۳۵	●	۱۵
F-۰-۱۶	فرکانس ماکریم	Fmax:۲۰۰۰~۶۰۰..۰	Hz	۵۰..۰	○	۱۶
F-۰-۱۷	فرکانس حد بالا	Fup:Fdown~Fmax	Hz	۵۰..۰	○	۱۷
F-۰-۱۸	فرکانس حد پایین	Fdown:۰..۰~Fup	Hz	۰..۰	○	۱۸

F0-۱۹	گزینه های حالت راه اندازی	شروع به کار عادی: ۰ شروع با جستجوی سرعت: ۱		.	<input type="radio"/>	۱۹
F0-۲۰	گزینه های حالت متوقف شدن	توقف درجا(Ramp): ۰ توقف مستقیم(Coast): ۱		.	<input type="radio"/>	۲۰
F0-۲۱	تنظیمات کار کرد	شروع به کار حالت Jog: ۰ کلیدزنی مثبت/منفی ورودی: ۱ غیر فعال: ۲		.	<input type="radio"/>	۲۱
F0-۲۲	گزینه های مانیتورینگ سرعت	فرکانس Hz: ۰ سرعت rpm: ۱		.	<input checked="" type="radio"/>	۲۲
F0-۲۳	مقیاس بندی طبق نیاز کاربر	۰.۰ ۱~۶۰۰.۰۰		۳۰۰۰	<input checked="" type="radio"/>	۲۳
F0-۲۴	حالت کنترل مستقیم/معکوس	حالت معکوس مجاز: ۰ حالت معکوس غیر مجاز: ۱		.	<input type="radio"/>	۲۴
F0-۲۵	زمان باند مرده مستقیم/معکوس	۰.۰۰۰~۶۰۰.۰۰	S	۰۰۰	<input type="radio"/>	۲۵
F0-۲۶	مد تنظیمات سرعت اولیه	حالت تنظیم سرعت منظم: ۰ حالت تنظیم سرعت ویژه: ۱ حالت ورودی PID فرایند: ۲		.	<input type="radio"/>	۲۶
F0-۲۷	گزینه های حالت منو	حالت منوی ابتدایی: ۰ حالت منوی پیشرفته: ۱		.	<input type="radio"/>	۲۷
F0-۲۸	کنترل پیش فرض	غیر فعال: ۰ ریست پیش فرضها: ۱		.	<input type="radio"/>	۲۸
F0-۲۹	کنترل تنظیمات پارامترها	تنظیمات پارامتر مجاز: ۰ قفل پارامتر ۰: ۱ قفل پارامتر ۱: ۲		.		۲۹

F0-۳۰	مدل اینورتر	مدل G۰: پر مدل ۱: P۰	.	○	۳۰
F0-۳۱	رمز ورود کاربر	۰~۶۵۵۳۵	XXXXX	○	۳۱

۶.۲.۲ گروه F1 : پارامترهای موتور:

شماره	وظیفه	范畴	واحد	پیش فرض	شماره سریال
F1-۰۰	نوع موتور	موتور القائی AC :: تعیین نشده: ۱	.	○	۳۲
F1-۰۱	توان اسمی موتور	۰.۴۰~۴۸۰.۰۰	kW	XXXX	○
F1-۰۲	ولتاژ اسمی موتور	۶۰-۶۶۰	V	XXX	○
F1-۰۳	جریان اسمی موتور	۰.۱~۱۵۰.۰۰	A	XXXX	○
F1-۰۴	فرکانس اسمی موتور	۲۰۰۰-۶۰۰۰.۰۰	Hz	XXXX	○
F1-۰۵	سرعت اسمی موتور	۱~۶۰۰۰	rpm	XXXX	○
F1-۰۶	نوع سیم بندی موتور	۰: Y ۱: Δ	ستاره مثلث	X	○
F1-۰۷	ضریب توان اسمی	۰.۵۰~۰.۹۹		X	○
F1-۰۸	جریان تحریک بی باری	۰.۱~۱۵۰.۰۰	A	XXXX	○
F1-۰۹	جریان گشتاور نامی	۰.۱~۱۵۰.۰۰	A	XXXX	○
F1-۱۰	مقاومت استاتور R1	۰.۰۰۱~۶۰.۰۰۰	Ω	XXXX	○
F1-۱۱	مقاومت روتور R2	۰.۰۰۱~۶۰.۰۰۰	Ω	XXXX	○
F1-۱۲	اندوكتانس نشتی روتور و استاتور Ls	۰.۱~۳۰۰۰.۰	mH	XXXX	○

F1-۱۳	اندوکتانس متقابل استاتو و وروتور	۰.۱~۳۰۰۰..	mH	XXXX	<input type="radio"/>	۴۵
F1-۱۴	راندامان موتور	۳۰۰~۹۹۰		XXX	<input type="radio"/>	۴۶
F1-۱۵	تنظیم خودکار پارامترها	بدون تنظیم خودکار: تنظیم خودکار ایستایی: تنظیم خودکار دورانی:		.	<input type="radio"/>	۴۷
F1-۱۶	آدرس اینورتر	۱~۲۴۷ آدرس انتشار همگانی:		۱	<input type="radio"/>	۴۸
F1-۱۷	نرخ انتقال اطلاعات	۰:۴۸۰۰ ۱:۹۶۰۰ ۲:۱۹۲۰۰ ۳:۳۸۴۰۰	bps	۱	<input type="radio"/>	۴۹
F1-۱۸	حالت انتقال اطلاعات	۱+۸+۱ بدون پرچم: ۱+۸+۱+۱ پریتی زوج: ۱+۸+۱+۱ پریتی فرد:	RTU	.	<input type="radio"/>	۵۰
F1-۱۹	حالت اتباطی Master-Slave	اینورتر Slave است: اینورتر Master است:		.	<input type="radio"/>	۵۱
F1-۲۰	آدرس دریافت از اینورتر	۰(۰-۰۷) فرکانس اولیه: ۶(۹-۰۶) فرکانس عددی جانبی:		.	<input type="radio"/>	۵۲
F1-۲۱	ضریب تناسبی دریافتی اینورتر	۰۰۰~۶۰۰۰۰	%	۱۰۰.۰۰	<input checked="" type="radio"/>	۵۳

F1-۲۲	بهره ورودی آنالوگ K1	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۵۴
F1-۲۳	بهره ورودی آنالوگ K2	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۵۵
F1-۲۴	بهره ورودی آنالوگ K3	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۵۶
F1-۲۵	بهره ورودی آنالوگ K4	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۵۷
F1-۲۶	بهره ورودی آنالوگ K5	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۵۸
F1-۲۷	بهره ورودی آنالوگ K6	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۵۹
F1-۲۸	بهره ورودی آنالوگ K7	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۶۰
F1-۲۹	بهره ورودی آنالوگ K8	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۶۱
F1-۳۰	مدت زمان برای برقراری اتbat	(غیر فعال: ۰۰۰.۰۰~۰.۰)	S	۰.۰	●	۶۲
F1-۳۱	اطلاعات انتقالی در ارتباط با Master	فرکانس ورودی : فرکانس خوجی : فرکانس عددی اولیه : فرکانس عددی جانبی : ۴: VP ۵: VF ۶: VF ۷: IS ۸: IF	.	.	●	۶۳

۶.۲.۳. گروه F۲ : پارامترهای ترمینال های ورودی / خروجی

شماره	وظیفه	范畴	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F۲-۰۰	ترمینال ورودی چند کاره RUN-X۱	جدول ۶-۱ را ببینید (عملکرد ترمینالهای ورودی عددی چند کاره)	۱	<input type="radio"/>	۶۴	
F۲-۰۱	ترمینال ورودی چند کاره F/R - X۲		۲	<input type="radio"/>	۶۵	
F۲-۰۲	ترمینال ورودی چند کاره D۱-X۳		۳	<input type="radio"/>	۶۶	
F۲-۰۳	ترمینال ورودی چند کاره D۲-X۴		۴	<input type="radio"/>	۶۷	
F۲-۰۴	ترمینال ورودی چند کاره D۳-X۵		۵	<input type="radio"/>	۶۸	
F۲-۰۵	ترمینال ورودی چند کاره FRS-X۶		۹	<input type="radio"/>	۶۹	
F۲-۰۶	ترمینال ورودی چند کاره RST-X۷		۱۰	<input type="radio"/>	۷۰	
F۲-۰۷	بدون استفاده					۷۱
F۲-۰۸	تعیین کاربری ورودی VS		.	<input type="radio"/>	۷۲	
F۲-۰۹	تعیین کاربری ورودی IS		.	<input type="radio"/>	۷۳	

F2-10	تعیین کاربری ورودی VF		.	<input type="radio"/>	74	
F2-11	تعیین کاربری ورودی IF		.	<input type="radio"/>	75	
F2-12	ترمینال خروجی چندکازه Y1		.	<input type="radio"/>	76	
F2-13	ترمینال خروجی چندکازه Y2	جدول ۶-۲ را ببینید (عملکرد ترمینالهای خروجی عددی چند کاره)	۱	<input type="radio"/>	78	
F2-14	ترمینال خروجی R1		۹	<input type="radio"/>	79	
F2-15	بدون استفاده		%	<input type="radio"/>	80	
F2-16	ترمینال خروجی آنالوگ M0	جدول ۶-۳ را ببینید خروجی آنالوگ به صورت درجه بندی شده	.		81	
F2-17	ترمینال خروجی آنالوگ M1		%	<input type="radio"/>	82	
F2-18	بدون استفاده				83	
F2-19	بدون استفاده				84	
F2-20	بدون استفاده				85	
F2-21	بدون استفاده				86	
F2-22	حد پائین خروجی M0	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	<input checked="" type="radio"/>	87
F2-23	حد بالای خروجی M0	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	<input checked="" type="radio"/>	88
F2-24	بهره خروجی M0	۰.۰۰~۳۰۰.۰۰	%	۹۵.۰۰	<input checked="" type="radio"/>	89
F2-25	حد پائین خروجی M1	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	<input checked="" type="radio"/>	90

F2-۲۶	حد بالای خروجی M1	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۹۱
F2-۲۷	بهره خروجی M1	۰.۰۰~۳۰۰.۰۰	%	۹۵.۰۰	●	۹۲
F2-۲۸	بدون استفاده					
F2-۳۱						

جدول ۱-۶: عملکرد ترمینال های ورودی عددی چندکاره

شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
۰	غیرفعال	۲۶	بدون استفاده
۱	شروع کار-RUN-	۲۷	تغییر تنظیمات ورودی سرعت به سرعت اولیه
۲	مستقیم/معکوس-F/R-	۲۸	تغییر تنظیمات ورودی سرعت به سرعت جانبی
۳	ترمینال سرعت از پیش تعیین شده ۱	۲۹	تغییر تنظیمات سرعت اولیه به صورت سرعت اولیه منظم
۴	ترمینال سرعت از پیش تعیین شده ۲	۳۰	تغییر تنظیمات سرعت منظم ورودی به سرعت عددی
۵	ترمینال سرعت از پیش تعیین شده ۳	۳۱	تغییر تنظیمات ورودی Jog به سرعت Jog عددی
۶	ترمینال سرعت از پیش تعیین شده ۴	۳۲	بدون استفاده
۷	ترمینال زمان شتاب گیری/ از شتاب ایستادن ۱	۳۳	بدون استفاده

۸	ترمینال زمان شتاب گیری / از شتاب ایستادن ۲	۳۴	بدون استفاده
۹	حرکت یکنواخت تا توقف	۳۵	تغییر تنظیمات ورودی گشتاور به گشتاور عددی
۱۰	باز نشانی خطاهای اینورتر	۳۶	بدون استفاده
۱۱	Jog مستقیم	۳۷	تنظیم مثبت یا منفی بودن خروجی PID
۱۲	Jog معکوس	۳۸	بدون استفاده
۱۳	ترمینال up (برای افزایش گام به گام فرکانس)	۳۹	بدون استفاده
۱۴	ترمینال Down (برای کاهش گام به گام فرکانس)	۴۰	بدون استفاده
۱۵	پاکسازی فرکانس تعیین با UP/DOWN	۴۱	بدون استفاده
۱۶	غیر فعال سازی فرکانس شتابگیری از شتاب ایستادن	۴۲	بدون استفاده
۱۷		۴۳	بدون استفاده
۱۸	کنترل توقف توالی ۳ سیمه	۴۴	ترمینال تنظیم محدودیت جریان ۱
۱۹	بدون استفاده	۴۵	ترمینال تنظیم محدودیت جریان ۲
۲۰	تغییر کنترل درایو به حالت کنترل V/F	۴۶	ترمینال تنظیم محدودیت جریان ۳
۲۱	تغییر وضعیت نحوه کار کلید RUN به حالت کنترل ترمینال	۴۷	شروع حالت کار
۲۲	ورودی فرمان شروع به کار ۰	۴۸	بدون استفاده
۲۳	ورودی فرمان شروع به کار ۱	۴۹	باز نشانی عملیات برنامه (بازنشانی زمان)
۲۴	تغییر حالت کنترل ورودی به حالت کنترل سرعت	۵۰	فمان استفاده از تنظیمات موتور جایگزین
۲۵	تغییر حالت کنترل ورودی به حالت کنترل گشتاور	۵۱	ورودی خطای خاجی

جدول ۲-۶ عملکرد ترمینالهای خروجی چند منظوره

شماره	عملکرد	شماره	عملکرد
۰	وضعیت کار یا توقف اینورتر	۱۷	خروجی آلام اضافه بار
۱	دستیابی به رنج فرکانسی طبق تنظیمات F9-۱۱	۱۸	اضافه ولتاژ
۲	خروجی تشخیص رنج فرکانسی ۱ (در حالت کار اینورتر)	۱۹	محدودیت جریان
۳	خروجی تشخیص رنج فرکانسی ۲ (در حالت کار اینورتر)	۲۰	آشکار ساز عبور از صفر فرکانس
۴	خروجی تشخیص رنج فرکانسی ۱ (در حالت Jog غیرفعال)	۲۱	بدون استفاده
۵	خروجی تشخیص رنج فرکانسی ۲ (در حالت Jog غیرفعال)	۲۲	فعال بودن/نبودن موتور ۲
۶	وضعیت حرکت مستقیم/ معکوس	۲۳	وضعیت تنظیم زمان کار (مرتبه با ۲۷-Fd)
۷	توازن ورودی / خروجی فرکانس	۲۴	بدون استفاده
۸	وضعیت کاری Jog	۲۵	بدون استفاده
۹	خطای اینورتر	۲۶	آماده به کار بودن اینورتر
۱۰	رسیدن به فرکانس حد بالا	۲۷	بدون استفاده
۱۱	رسیدن به فرکانس حد پائین	۲۸	بدون استفاده
۱۲	بدون استفاده	۲۹	بدون استفاده
۱۳	بدون استفاده	۳۰	بدون استفاده
۱۴	تشخیص رنج مقدار آنالوگ ۱	۳۱	بدون استفاده
۱۵	تشخیص رنج مقدار آنالوگ ۲	۳۲	خطای حذف فاز ورودی
۱۶	تشخیص رنج مقدار آنالوگ ۳		

جدول ۳-۶ مقیاس های کامل خروجی های آنالوگ

شماره	سیگنال	مقیاس کامل (%)	شماره	سیگنال	مقیاس کامل (%)
۰	فرکانس خروجی	Fmax	۱۱	IS	۲۰ mA
۱	فرکانس ورودی	Fmax	۱۲	IF	۲۰ mA
۲	فرکانس سنکرون	Fmax	۱۳	بدون استفاده	
۳	بدون استفاده		۱۴	+10 V	+10 V
۴	بدون استفاده		۱۵	PID ورودی	مقیاس بیشینه PID
۵	بدون استفاده		۱۶	PID فیدبک	مقیاس بیشینه PID
۶	جریان خروجی	۲ برابر جریان اسمی اینورتر	۱۷	بدون استفاده	
۷	ولتاژ خروجی	۱۰۵ برابر ولتاژ اسمی اینورتر	۱۸	بدون استفاده	
۸	VP	۵.۰۰ V	۱۹	ولتاژ خط DC	۱.۵ برابر ولتاژ اسمی ورودی
۹	VS	10.00 V	۲۰	توان خروجی	فرکانس اسمی اینورتر
۱۱	VF	10.00 V	۲۱		

۶.۲.۴ گروه F۳ تنظیم پارامترهای سرعت

شماره سریال	نوع	پیش فرض	واحد	范畴	عملکرد	شماره
F3-00	۹۶	•	Hz	۰...۰	تنظیم سرعت ۱	
F3-01	۹۷	•	Hz	۰.۰۰	تنظیم سرعت ۲	
F3-02	۹۸	•	Hz	۱۰.۰۰	تنظیم سرعت ۳	
F3-03	۹۹	•	Hz	۱۵.۰۰	تنظیم سرعت ۴	
F3-04	۱۰۰	•	Hz	۲۰.۰۰	تنظیم سرعت ۵	
F3-05	۱۰۱	•	Hz	۲۵.۰۰	تنظیم سرعت ۶	
F3-06	۱۰۲	•	Hz	۳۰.۰۰	تنظیم سرعت ۷	
F3-07	۱۰۳	•	Hz	۳۵.۰۰	تنظیم سرعت ۸	
F3-08	۱۰۴	•	Hz	۴۰.۰۰	تنظیم سرعت ۹	
F3-09	۱۰۵	•	Hz	۴۵.۰۰	تنظیم سرعت ۱۰	
F3-10	۱۰۶	•	Hz	۵۰.۰۰	تنظیم سرعت ۱۱	
F3-11	۱۰۷	•	Hz	۵۰.۰۰	تنظیم سرعت ۱۲	
F3-12	۱۰۸	•	Hz	۵۰.۰۰	تنظیم سرعت ۱۳	
F3-13	۱۰۹	•	Hz	۵۰.۰۰	تنظیم سرعت ۱۴	
F3-14	۱۱۰	•	Hz	۵۰.۰۰	تنظیم سرعت ۱۵	
F3-15	۱۱۱	•		۰...۰~۴۰۰.۰۰	زمان شتابگیری ۲	
F3-16	۱۱۲	•		۰...۰~۴۰۰.۰۰	زمان از شتاب ایستادن ۲	

F۳-۱۷	زمان شتابگیری ۳	۰...~۴۰۰۰۰			●	۱۱۳
F۳-۱۸	زمان از شتاب ایستادن ۳	۰...~۴۰۰۰۰			●	۱۱۴
F۳-۱۹	زمان شتابگیری ۴	۰...~۴۰۰۰۰			●	۱۱۵
F۳-۲۰	زمان از شتاب ایستادن ۴	۰...~۴۰۰۰۰			●	۱۱۶
F۳-۲۱	واحد زمان شتاب گیری / از شتاب ایستادن	ثانیه:۰ دقیقه:۱	.		○	۱۱۷
F۳-۲۲	نسبت ترمز DC در استارت	۰...~۳۰۰۰ ۳۰۰۱~۱۵۰۰۰	%	۱۰۰.۰۰	○	۱۱۸
F۳-۲۳	زمان ترمز DC در شروع	۰...~۳۰۰۰	S	۰...۰	○	۱۱۹
F۳-۲۴	فرکانس شروع ترمز DC در هنگام توقف	۰.۱۰~۶۰۰/۰.۱~۶۰۰	Hz	۲۰۰	○	۱۲۰
F۳-۲۵	نسبت ترمز DC در هنگام توقف	۰...~۳۰۰۰ ۳۰۰۱~۱۵۰۰۰	%	۱۰۰.۰۰	○	۱۲۱
F۳-۲۶	زمان انتظار ترمز DC در هنگام توقف	۰.۱۰~۳۰۰۰	S	۰.۱۰	○	۱۲۲
F۳-۲۷	زمان ترمز DC در هنگام توقف	۰...~۳۰۰۰	S	۰...۰	○	۱۲۳
F۳-۲۸	کنترل فرکانس حد پائین	به محض رسیدن فرکانس به حد پائین عمل کن: هنگام عبور از صف پس از رسیدن به حد فرکانس پائین عمل کن:۱	.		○	۱۲۴
F۳-۲۹	زمان کار فرکانس حد پائین	۰...~۶۰۰۰۰۰	S	۶۰.۰۰	○	۱۲۵
F۴-۳۰	جبرانسازی لغزش حلقه باز	۰...~۶۰۰۰۰۰	%	۱۰۰,۰۰	●	۱۲۶
F۴-۳۱	کپی پارامتر	بدون کپی: انتقال پارامتر از اینورتر به صفحه کلید:۱ انتقال پارامتر از صفحه کلید به اینورتر:۲	.		○	۱۲۷

۲.۵.۶.۴.گروه F۴ : پارامترهای عمومی PID

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F۴-۰۰	حالت تنظیمات کلی PID	تنظیمات PID عددی: ۱: VS ۲: IS ۳: VF ۴: IF ۵: VP		.	○	۱۲۸
F۴-۰۱	PID تنظیمات عددی	مقیاس ، ماکریم PID ۰..~	V	۰..۰	●	۱۲۹
F۴-۰۲	گزینه های فیدبک PID	۰: VF ۱: IF ۲: VS ۳: IS		.	○	۱۳۰
F۴-۰۳	مقیاس ماکریم PID	۰.۱~۶۰۰۰.۰		۱۰..۰	●	۱۳۱
F۴-۰۴	گزینه های مثبت / منفی PID حد بالا / حد پائین	گزینه های حد بالای PID یگان: مثبت : منفی : گزینه های حد پائین PID دهگان: مثبت : منفی :		۱۰	●	۱۳۲

F4-05	تنظیمات تنظیم PID				تنظیمات مثبت : تنظیمات منفی :				.	O	۱۳۳		
F4-06	بهره خروجی PID				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				%	۱۰۰.۰۰	●	۱۳۴	
F4-07	بهره تناسبی Gp				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				.	۰.۴۰	●	۱۳۵	
F4-08	بهره انتگالی GTi				۰.۰۰~۳۰۰.۰۰				S	۱۰.۰۰	●	۱۳۶	
F4-09	بهره تفاضلی GTd				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				ms	۰.۰۰	●	۱۳۷	
F4-10	مقیاستابع انتگرال				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				%	۱۰۰.۰۰	●	۱۳۸	
F4-11	حد بالای PID				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				%	۱۰۰.۰۰	●	۱۳۹	
F4-12	حد پائین PID				۰.۰۰~۱۰۰.۰۰				%	۰.۰۰	●	۱۴۰	
F4-13	کنترل نمایش منو ۱	Fd	FC	Fb	FA	F9	F8	F7	F6				۱۴۱
		۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱				
	عدم نمایش : ۰ نمایش : ۱												
F4-14	کنترل نمایش منو ۲	*	*	*	*	*	*	*	*				۱۴۲
					
	عدم نمایش : ۰ نمایش : ۱												
F4-15	گزینه های مرجع مانیتورینگ	*	Iq	E-Slip	E-Speed	*	Fs	FI	Fo		.	O	۱۴۳
					
	بدون استفاده * عدد مطلق : ۱: +/- ۰												
F4-16	زبان صفحه نمایش				چینی : ۰ انگلیسی : ۱				.	O	۱۴۴		

F4-۱۷	بدون استفاده					۱۴۵
F4-۱۸	تنظیم امکان تغییر پارامترها در حین کار	بدون تغییر : با تغییر :	۱	○	۱۴۶	
F4-۱۹	نمایش پارامترهای تنظیمات	۰~۵۷۵	•	●	۱۴۷	
F4-۲۰	پارامترهای نمایش داده شده در سطر اول در حین کار	۰~۵۷۵	۵۱۲	●	۱۴۸	
F4-۲۱	پارامترهای نمایش داده شده در سطر دوم در حین کار	۰~۵۷۵	۵۱۴	●	۱۴۹	
F4-۲۲	پارامترهای نمایش داده شده در سطر سوم در حین کار	۰~۵۷۵	۵۲۴	●	۱۵۰	
F4-۲۳	پارامترهای نمایش داده شده در سطر سوم در حین کار	۰~۵۷۵	۵۲۵	●	۱۵۱	
F4-۲۴	پارامترهای نمایش داده شده در سطر اول بعد از توقف	۰~۵۷۵	۵۱۲	●	۱۵۲	
F4-۲۵	پارامترهای نمایش داده شده در سطر دوم بعد از توقف	۰~۵۷۵	۵۱۴	●	۱۵۳	
F4-۲۶	پارامترهای نمایش داده شده در سطر سوم بعد از توقف	۰~۵۷۵	۵۲۴	●	۱۵۴	
F4-۲۷	پارامترهای نمایش داده شده در سطر چهارم بعد از توقف	۰~۵۷۵	۵۲۸	●	۱۵۵	

F4-۲۸	بدون استفاده					۱۵۶
F4-۲۹	بدون استفاده					۱۵۷
F4-۳۰	مدار تشخیص ازبین رفتن فیدبک PID	ماکریم مقياس PID ۰.۰~۰.۰	.	.		۱۵۸
F4-۳۱	زمان تشخیص ازبین رفتن فیدک PID	۰.۰~۶۰۰۰.۰	S	۶۰۰۰.۰		۱۵۹

۶.۲.۶. گروه F5: پارامترهای عمومی کنترل برداری

شماره	عملکرد	范畴	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F5-۰۰	بهره تناسبی سرعت ۱	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۱۵.۰۰	●	۱۶۰
F5-۰۱	بهره انتگرالی سرعت ۱	۰.۰۰~۳۰۰۰ بدون انتگرال: ۰.۰۰	S	۰.۵۰	●	۱۶۱
F5-۰۲	بهره تفاضلی سرعت ۱	۰.۰۰~۱۰۰۰	ms	۰۰۰	●	۱۶۲
F5-۰۳	بهره تناسبی سرعت ۲	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۱۲.۰۰	●	۱۶۳
F5-۰۴	بهره انتگرالی سرعت ۲	۰.۰۰~۳۰۰۰	S	۰.۵۰	●	۱۶۴
F5-۰۵	فرکانس کلیدزنی	۰.۰۰~۰.۰۰۰	Hz	۵.۰۰	○	۱۶۵
F5-۰۶	فرکانس کلیدزنی ۱	۰~Fmax	Hz	۵.۰۰	○	۱۶۶
F5-۰۷	زمان شتابگیری جریان گشتاور	۰.۰۰۰~۳۰.۰۰۰	S	۰.۰۴۰	●	۱۶۷
F5-۰۸	زمان از شتاب ایستادن جریان گشتاور	۰.۰۰۰~۳۰.۰۰۰	S	۰.۰۴۰	●	۱۶۸
F5-۰۹	محدودیت جریان گشتاور راه اندازی	۸۰.۰۰~۲۵۰.۰۰	%	۱۶۵.۰۰	●	۱۶۹

F5-10	محدودیت جریان گشتاور ترمز	۸۰۰۰~۲۵۰۰۰	%	۱۶۵.۰۰	●	۱۷۰
شماره	عملکرد	范畴	واحد	پیش فرض	نوع	سریال
F5-11	تنظیمات کلی گشتاور	گشتاور عددی : ۱: VP ۲: VS ۳: IS ۴: VF ۵: IF ۶: بدون استفاده ۷: $K_1*VP+K_2*(K_3*$ $VS+K_4*IS+K_5*VF+K_6*$ $IF-K_8*\Delta V)$.	.	○	۱۷۱
F5-12	جریان گشتاور عددی اولیه	گشتاور حد اکثر ~ ۰۰۰	%	۰۰۰	●	۱۷۲
F5-13	جهت گشتاور	گشتاور مثبت : ۱: گشتاور منفی :	.	.	●	۱۷۳
F5-14	فرکанс حد بالای محدوده کنترل گشتاور	فرکانس حد بالا : ۱: VS* ۲: IS* ۳: VF* ۴: IF*	.	.	○	۱۷۴
F5-15 ~ F5-19	بدون استفاده					۱۷۵ ~ ۱۷۹
F5-20	بهره تنظیم جریان تحریک VVVF	۵~۶۰۰۰۰	.	.	●	۱۸۰
F5-21	بهره کنترلی تنظیم جریان تحریک VVF	۰۰۰~۶۰۰۰۰	ms	۰,۰۰	●	۱۸۱

F5-۲۲	کنترل گشتاور مثبت/منفی	۰: گشتاور مثبت/منفی مجاز ۱: گشتاور مثبت/منفی غیرمجاز			O	۱۸۲
F5-۲۳	زمان مرده گشتاور مثبت/منفی	۰۰۰~۶۰۰۰۰	S	۰,۰۰	O	۱۸۳
F5-۲۴	بهره حلقه جریان	۰۰۰~۱۰۰۰			●	۱۸۴
F5-۲۵	بهره انتگرال حلقه جریان	۰۰۰~۳۰۰۰۰	ms	۱۰,۰۰	●	۱۸۵
F5-۲۶	بهره جبران سازی لغزش حلقه بسته	۵۰,۰۰~۲۰۰,۰۰	%	۱۰۰,۰۰	●	۱۸۶
F5-۲۷	حالت کاری در فرکانس صفر	۰: ترمز ۱: عادی ۲: بدون خروجی		۲	O	۱۸۷
F5-۲۸	بهره تحریک فرکانس پائین	۱۰۰,۰۰~۱۵۰,۰۰	%	۱۰۰,۰۰	O	۱۸۸
F5-۲۹	بهره تحریک Kd	۱۰۰,۰۰~۶۰۰,۰۰	•~۹kW ۹~۳۰kW ۳۰~۵۵kW ۵۵~۷۵kW ۷۵~۱۱۰kW ۱۱۰~۴۰۰kW	%	۱۰۰,۰۰ ۱۵۰,۰۰ ۲۰۰,۰۰ ۳۰۰,۰۰ ۴۰۰,۰۰ ۵۰۰,۰۰	● ۱۸۹
F5-۳۰	تنظیم زمان بهره تحریک	۰,۰۰~۱۰,۰۰	•~۹kW ۹~۵۵kW ۵۵~۴۰۰kW	S	۰,۱۰ ۰,۱۵ ۰,۲۰	O ۱۹۰
F5-۳۱	گشتاور حد اکثر	۵۰,۰۰~۱۵۰,۰۰	%	۱۰۰,۰۰	O	۱۹۱

۶.۲.۷ گروه C: پارامترهای تابع مانیتورینگ

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
C...00	فرکانس خروجی	۰...~Fup/۰...~Fup	Hz		۵۱۲	
C...001					۵۱۳	
C...002	فرکانس ورودی فرکانس حد بالای گشتاور	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz		۵۱۴	
C...003					۵۱۵	
C...004	فرکانس سنکرون	۰...~Fup/۰...~Fup	Hz		۵۱۶	
C...005					۵۱۷	
C...006	بدون استفاده					۵۱۸
C...007	بدون استفاده					۵۱۹
C...008	فرکانس فیدبک تخمین زده شده	۰...~Fup/۰...~Fup	Hz		۵۲۰	
C...009					۵۲۱	
C...010	فرکانس لغزش تخمین زده شده	۰...~Fup/۰...~Fup	Hz		۵۲۲	
C...011					۵۲۳	
C...012	درصد جریان خروجی	۰...~۳۰۰...	%		۵۲۴	
C...013	مقدار جریان موئثر خروجی	۰...~۳۰۰...	A		۵۲۵	
C...014	درصد ولتاژ خروجی	۰...~۲۰۰...	%		۵۲۶	
C...015	مقدار ولتاژ موئثر	۰...~۶۶۰..	V		۵۲۷	

	خروجی					
C0-۱۶	DC ولتاژ خط	۰~۱۲۰۰	V		X	۵۲۸
C0-۱۷	بدون استفاه				X	۵۲۹
C0-۱۸	بدون استفاه				X	۵۳۰
C0-۱۹	بخش عملیات برنامه	۱~۷			X	۵۳۱
C0-۲۰	زمان کار بخش فعال عملیات برنامه	۰..۰~۶۰۰۰۰	S/ min		X	۵۳۲
C0-۲۱	توان خروجی	۰..۰~۳۰۰۰۰	kW		X	۵۳۳
C0-۲۲	PID ورودی	۰..۰~PID	ماکزیمم مقیاس		X	۵۳۴
C0-۲۳	PID فیدبک	۰..۰~PID	ماکزیمم مقیاس		X	۵۳۵
C0-۲۴	ورودی جریان گشتاوا Iq*	۰..۰۰~۲۰۰۰۰	%		X	۵۳۶
C0-۲۵	فیدبک جریان گشتاور Iq	۰..۰۰~۲۰۰۰۰	%		X	۵۳۷
C0-۲۶	وضعیت ترمینال ورودی	X۷	X۶	X۵	X۴	X۳
	
C0-۲۷	وضعیت ترمینال خروجی	X۲	X۱			
		.	.			
C0-۲۸	مانیتورینگ ورودی VS	۰-۱۰۰۰۰			X	۵۴۰
C0-۲۹	مانیتورینگ ورودی IS	۰-۱۰۰۰۰			X	۵۴۱
C0-۳۰	مانیتورینگ ورودی VF	۰-۱۰۰۰۰			X	۵۴۲
C0-۳۱	مانیتورینگ ورودی IF	۰-۱۰۰۰۰			X	۵۴۳

۶.۲.۸ گروه E+ : پارامترهای خط ا

شماره سریال	نوع	پیش فرض	واحد	رنج	عملکرد	شماره	
E...*	۵۴۴	X	.		<p>00: بدون خط ا:</p> <p>اتصال کوتاه خروجی /</p> <p>SC: EMC خطای درایو/خطای</p> <p>HOC: اضافه جریان لحظه ای:</p> <p>HOU: اضافه ولتاژ لحظه ای</p> <p>: SOC: اضافه جریان پایدار</p> <p>: SOU: اضافه ولتاژ پایدار</p> <p>SLU:</p> <p>اضافه ولتاژ پایدار / خطای راه اندازی</p> <p>: ILP: ازبین رفت فاز ورودی</p> <p>: OL: اضافه بار اینورتر</p> <p>OL1: اضافه بار موتور(OL به صورت OL1 نمایش داده می شود)</p> <p>OH: حرارت بالا:</p> <p>: OLP: ازبین رفت فاز خروجی</p> <p>: EIT: خطای خارج</p> <p>EEd:</p>	خطاهای	

		خطای حافظه EEPROM اینورتر <i>E&U</i> : خطای حافظه EEPROM صفحه کلید <i>S&P</i> انصراف از تنظیم خودکار <i>S&F</i> تنظم خودکار حرکت مستقیم: به سمت توقف <i>S&E</i> خطای مقاومت استاتور: <i>S&I</i> خطای جریان بی باری: <i>E&t</i> ازدست رفتن فیدبک PID خطای اتباطی SCI/SPI/خطای <i>I&nP</i> خطای داخلی:			
E...0..1	فرکانس خروجی هنگام خطا	XX.XX	Hz	X ۵۴۵
E...0..2	جریان خروجی هنگام خطا	XXX.X	A	..	X ۵۴۶
E...0..3	ولتاژ خط DC در هنگام خطا	XXXX	V	..	X ۵۴۷
E...0..4	جهت حرکت خطا	<i>For</i> معکوس: <i>R&U</i> مستقیم:		.	X ۵۴۸
E...0..5	وضعیت کار هنگام خطا	<i>R&C</i> : شتابگیری <i>C&On</i> : سرعت ثابت: <i>d&C</i> : از شتاب افتادن:		.	X ۵۴۹

E...6	وضعیت سقوط هنگام خطأ	عادی: O سقوط اضافه ولتاژ: UL سقوط اضافه جریان: CL		.	X	۵۵۰
E...7	زمان گار هنگام خطأ		ساعت	.	X	۵۵۱
E...8	اولین خطای پیشین	خطأ		.	X	۵۵۲
E...9	فرکانس خروجی هنگام خطأ	XX.XX/XX	Hz	...	X	۵۵۳
E...10	جریان خروجی هنگام خطأ	XXX.X	A	..	X	۵۵۴
E...11	ولتاژ خط DC هنگام خطأ	XXXX	V	..	X	۵۵۵
E...12	جهت حرکت هنگام خطأ	For rEo مستقیم: معکوس:		.		۵۵۶
E...13	وضعیت کار هنگام خطأ	AEC : شتابگیری COm : سرعت ثابت: dEC : از شتاب افتادن:		.	X	۵۵۷
E...14	وضعیت سقوط هنگام خطأ	عادی: O سقوط اضافه ولتاژ: UL سقوط اضافه جریان: CL			X	۵۵۸
E...15	زمان کار هنگام خطأ		ساعت	.	X	۵۵۹
E...16	دومین خطای پیشین	خطأ		.	X	۵۶۰
E...17	فرکانس خروجی هنگام خطأ	XXX.XX/XX.X	Hz	...	X	۵۶۱
E...18	جریان خروجی هنگام خطأ	XXX.X	A	..	X	۵۶۲
E...19	ولتاژ خط DC هنگام خطأ	XXXX	V	..	X	۵۶۳

E0-۲۰	جهت حرکت هنگام خطا	مستقیم: <i>For</i> معکوس: <i>Reu</i>	.	X	۵۶۴	
E0-۲۱	وضعیت کار هنگام خطا	شتابگیری: <i>Acc</i> سرعت ثابت: <i>Con</i> از شتاب افتادن: <i>dEc</i>	.	X	۵۶۵	
E0-۲۲	وضعیت سقوط هنگام خطا	عادی: <i>O</i> سقوط اضافه ولتاژ: <i>UL</i> سقوط اضافه جریان: <i>CL</i>	.	X	۵۶۶	
E0-۲۳	زمان کار هنگام خطا		ساعت	.	X	۵۶۷
E0-۲۴	سومین خطای پیشین	خطا	.	X	۵۶۸	
E0-۲۵	فرکانس خروجی هنگام خطا	XX.XX/XX.X	Hz	X	۵۶۹	
E0-۲۶	جریان خروجی هنگام خطا	XXX.X	A	..	X	۵۷۰
E0-۲۷	ولتاژ خط DC هنگام خطا	XXXX	ولت	..	X	۵۷۱
E0-۲۸	جهت حرکت هنگام خطا	مستقیم: <i>For</i> معکوس: <i>Reu</i>	.	X	۵۷۲	
E0-۲۹	وضعیت کار هنگام خطا	شتابگیری: <i>Acc</i> سرعت ثابت: <i>Con</i> از شتاب افتادن: <i>dEc</i>	.	X	۵۷۳	
E0-۳۰	وضعیت سقوط هنگام خطا	عادی: <i>O</i> سقوط اضافه ولتاژ: <i>UL</i> سقوط اضافه جریان: <i>CL</i>	.	X	۵۷۴	
E0-۳۱	زمان کار هنگام خطا		ساعت	X	۵۷۵	

بخش ۲ پارامترهای پیشرفتی

F6.۶.۲.۹: توابع ساده PLC

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F6...	مد کاری برنامه	یکان گزینه حالت کاری سرعت قابل برنامه ریزی: تک سیکل : ۰ بعداز سیکل اول با سرعت تنظیم ۱: شده ۷ کار کن سیکل پیوسته: ۳ بدون استفاده: دهگان بدون استفاده: صدگان گزینه های بازن Shanی پس از: هزارگان توقف دستگاه بازن Shanی از بخشی که در آنجا متوقف شده بود بازن Shanی با سرعت تنظیم شده ۱: واحد زمانی کار برنامه: ده هزارگان دقیقه ۱: ثانیه ۰:	○		۱۹۲

F6-01	بخش ۱ تنظیم کار برنامه	گزینه هایی جهت حرکت موتور: یکان معکوس ۰: مستقیم ۱: گزینه های شتاب گیری / دهگان از شتاب ایستادن زمان ۱ شتابگیری / از شتاب ایستادن زمان ۲ شتابگیری / از شتاب ایستادن زمان ۳ شتابگیری / از شتاب ایستادن زمان ۴ شتابگیری / از شتاب ایستادن گزینه های ذخیره سازی: صدگان هنگام خطای تغذیه ذخره شود: ۰ ذخیره نشود:		100		۱۹۳
F6-02	بخش ۲ تنظیم کار برنامه			100		۱۹۴
F6-03	بخش ۳ تنظیم کار برنامه			100		۱۹۵

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F6-04	بخش ۴ تنظیم کار برنامه			۱۰۰	○	۱۹۶
F6-05	بخش ۵ تنظیم کار برنامه			۱۰۰	○	۱۹۷
F6-06	بخش ۶ تنظیم کار برنامه			۱۰۰	○	۱۹۸
F6-07	بخش ۷ تنظیم کار برنامه			۱۰۰	○	۱۹۹
F6-08	T1 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۰
F6-09	T2 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۱
F6-10	T3 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۲
F6-11	T4 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۳
F6-12	T5 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۴
F6-13	T6 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۵
F6-14	T7 زمان کار	۰..~۶۰۰۰۰	S/ min	۳۰..	●	۲۰۶
F6-15	زمانهای سیکل سرعت	۱~۱۰۰۰		۱	●	۲۰۷
F6-16	نقطه حذف فرکانسی ۱	۰..۰~۶۰۰۰۰/۰..۰~۶۰۰۰۰	Hz	۶۰۰..	●	۲۰۸
F6-17	رنج حذف فرکانسی ۱	۰..۰~۲۰۰۰/۰..۰~۲۰۰۰ غیر فعال: ۰..۰~۰..۰	Hz	۰..۰	●	۲۰۹
F6-18	نقطه حذف فرکانسی ۲	F6-16~۶۰۰۰۰/ F6-16~۶۰۰۰۰	Hz	۶۰۰..	●	۲۱۰
F6-19	رنج حذف فرکانسی ۲	۰..۰~۲۰۰۰/۰..۰~۲۰۰۰ غیر فعال: ۰..۰~۰..۰	Hz	۰..۰	●	۲۱۱

F6-۲۰	نقطه حذف فرکانسی ۳	F6-۱۸~۶۰۰۰۰/ F6-۱۸~۶۰۰۰۰	Hz	۶۰۰... .	●	۲۱۲
F6-۲۱	رنج حذف فرکانسی ۳	۰..۰۰~۲۰..۰۰/۰..۰~۲۰..۰۰ غیر فعال: ۰..۰۰/۰..۰	Hz	۰... .	●	۲۱۳
F6-۲۲	بدون استفاده					۲۱۴
F6-۲۳	بدون استفاده					۲۱۵
F6-۲۴	Wobbulation مدد کاری	یکان: کنترل عملکرد Wobbulation .: عملکرد خودکار ۱: کنترل ترمینال دهگان: مد ورودی Wobbulation پس از دسترسی به نقطه میانی شروع می شود. ۱: Wobbulation در زمان بالا بودن زمانی تعیین شده برای آن، شروع می شود.		.. ○		۲۱۶
F6-۲۵	فرکانس از پیش تعیین Wobbulation شده	۰..۰۰~Fmax/۰..۰~Fmax	Hz	۰... .	●	۲۱۷
F6-۲۶	زمان از پیش تعیین شده Wobbulation	۰..۰۰~۶۰۰۰۰	S	۱۵..۰۰ .	●	۲۱۸
F6-۲۷	حد بالای فرکانسی Wobbulation	حد پایین فرکانسی Wobbulation الی Fmax	Hz	۴۰..۰۰ .	●	۲۱۹

F6-۲۸	حد پایین فرکانسی Wobbbulation	الی حد بالای فرکانسی Wobbbulation	Hz	۲۰.۰۰	●	۲۲۰
F6-۲۹	فرکانس پرش Wobbbulation	الی حد بالای فرکانسی منهای حد پایین Wobbbulation فرکانسی Wobbbulation	Hz	۵.۰۰	●	۲۲۱
F6-۳۰	زمان صعود Wobbbulation	الی ۶۰۰.۰۰	S/ min	۱۵.۰۰	●	۲۲۲
F6-۳۱	Wobbbulation زمان نزول	الی ۶۰۰.۰۰	S/ min	۵.۰۰	●	۲۲۳

۶.۲.۱۰. گروه F7: پارامترهای کاری پیشرفته

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماه سربال
FV-00	کنترل هشدار مقدماتی اضافه بار	تشخیص پیش هشدار اضافه بار :یکان همیشه تشخیص بدء در یک سرعت ثابت تشخیص بدء:۱	وضعیت اینورتر پس از دهگان هشدار مقدماتی آلام روشن و کار به صورت پیوسته توقف با تأخیر پس از آلام	..	O	۲۲۴
FV-01	زمان تشخیص هشدار مقدماتی اضافه بار	۶۰۰۰~۰۰۰۰	ثانیه	۵,۰۰	O	۲۲۵

F7-02	مقیاس تشخّص هشدار مقدماتی اضافه بار	۰.۰۰~۶۰۰۰	%	۲۰۰۰۰		۲۲۶
F7-03	زمان تأخیر توقف هشدار مقدماتی اضافه بار	۰.۰۰~۶۰۰۰	ثانیه	۵,۰۰		۲۲۷
F7-04	گزینه های ADT آنالوگ	۰: VS ۰.۰۰~۱۰۰.۰٪. ۱: IS ۰.۰۰~۱۰۰.۰٪. ۲: VF ۰.۰۰~۱۰۰.۰٪. ۳: IF ۰.۰۰~۱۰۰.۰٪.		۲		۲۲۸
F7-05	۱ آنالوگ ADT	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۲۰۰۰		۲۲۹
F7-06	هیسترزس ADT آنالوگ ۱	۰.۰۰~۱۰۰.۰ (کاهش یکنواخت فعال)	%	۵.۰۰		۲۳۰
F7-07	۲ آنالوگ ADT	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۵۰۰۰		۲۳۱
F7-08	هیسترزس ADT آنالوگ ۲	۰.۰۰~۱۰۰.۰ (کاهش یکنواخت فعال)	%	۵.۰۰		۲۳۲
F7-09	۳ آنالوگ ADT	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۸۰۰۰		۲۳۳
F7-10	هیسترزس ADT آنالوگ ۳	۰.۰۰~۱۰۰.۰ (کاهش یکنواخت فعال)	%	۵.۰۰		۲۳۴
F7-11	حد پائین ترمینال خروجی Jog در حالت M.	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۰.۰۰		۲۳۵
F7-12	حد بالای ترمینال خروجی Jog در حالت M.	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۱۰۰.۰۰		۲۳۶
F7-13	بهره خروجی M در حالت Jog	۰.۰۰~۳۰۰.۰	%	۹۵.۰۰		۲۳۷
F7-14	حد پائین ترمینال خروجی M در حالت Jog	۰.۰۰~۱۰۰.۰	%	۰.۰۰		۲۳۸

F7-۱۵	حد بالای ترمینال خروجی در حالت Jog M1	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۲۳۹
F7-۱۶	بهره خروجی M1 در حالت Jog	۰.۰۰~۳۰۰.۰۰	%	۹۵.۰۰	●	۲۴۰
F7-۱۷ ~ F7-۱۹	بدون استفاده					۲۴۱ ~ ۲۴۳
F7-۲۰	PMW خودکار	فعال: ۰ : غیرفعال	.	.	●	۲۴۴
F7-۲۱	حد پائین فرکانس حامل	۱.۰۰۰~F7-۲۲	kHz	۲.۰۰	●	۲۴۵
F7-۲۲	حد بالای فرکانس حامل	۰-۹kW: ۱.۰۰۰~۱۶.۰۰۰ ۹kW-۳۷kW: ۱.۰۰۰~۸.۰۰۰ ۳۷kW-۱۱۰kW: ۱.۰۰۰~۴.۰۰۰ ۱۱۰kW-۴۰۰kW: ۱.۰۰۰~۳.۰۰۰	kHz	۶.۰۰۰	●	۲۴۶
F7-۲۳	بدون استفاده				●	۲۴۷
F7-۲۴	زمان فیلتر لغزش	۰.۰۱~۲۰.۰۰	ثانیه	۱.۰۰	●	۲۴۸
F7-۲۵	بهره جبرانساز افت ولتاژ استاتور	۰.۰۰~۲۰۰.۰۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۲۴۹
F7-۲۶	بهره جبرانسازی باند مرده	۰.۰۰~۲۰۰.۰۰	ثانیه	۱.۰۰	●	۲۵۰
F7-۲۷	حالت جبرانسازی باند مرده	۰: بدون جبرانسازی ۱: حالت ۰ ۲: حالت ۱		۱	○	۲۵۱

F7-۲۸	بدون استفاده					۲۵۲
F7-۲۹	حداقل فرکانس موعده خروجی	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۰...	○	۲۵۳
F7-۳۰	حداقل زمان شتابگیری / از شتاب ایتدن	۰.۰۵~۳۰...	S/ min	۰.۰۵	○	۲۵۴
F7-۳۱	جریان ترمز فرکانس صفر	۱۰۰.۰۰~۵۰۰.۰۰	%	۱۰۰...	○	۲۵۵

۶.۲.۱۱: F8 گروه - بایاس ورودی خروجی

شماره سریال	نوع	واحد	رنج	عملکرد	شماره
F8-۰۰	○	گزینه های ولتاژ VS: بیگان ۱: ۲~۱۰V ۰: ۰~۱۰V گزینه های ولتاژ VF: دهگان ۰: ۰~۱۰V ۱: ۲~۱۰V گزینه های جریان IS: صدگان ۰: ۰~۲۰mA ۱: ۴~۲۰mA گزینه های جریان IF: هزارگان ۰: ۴~۲۰mA ۱: ۰~۲۰mA	گزینه های ولتاژ VS: بیگان ۱: ۲~۱۰V ۰: ۰~۱۰V گزینه های ولتاژ VF: دهگان ۰: ۰~۱۰V ۱: ۲~۱۰V گزینه های جریان IS: صدگان ۰: ۰~۲۰mA ۱: ۴~۲۰mA گزینه های جریان IF: هزارگان ۰: ۴~۲۰mA ۱: ۰~۲۰mA	

F8-۰۱	گزینه های بایاس ولتاژ/جريان	گزینه های ولتاژ VS: یکان ۰: بایاس ۰ ورودی/خروجی ۱: بایاس ۱ ورودی/خروجی ۲: بایاس ۲ ورودی/خروجی گزینه های بایاس ولتاژ VF : دهگان ۰: بایاس ۰ ورودی/خروجی ۱: بایاس ۱ ورودی/خروجی ۲: بایاس ۲ ورودی/خروجی گزینه های بایاس جرمان IS: صدگان ۰: بایاس ۰ ورودی/خروجی ۱: بایاس ۱ ورودی/خروجی ۲: بایاس ۲ ورودی/خروجی گزینه های بایاس جریان: هزارگان ۰: بایاس ۰ ورودی/خروجی ۱: بایاس ۱ ورودی/خروجی ۲: بایاس ۲ ورودی/خروجی			۲۵۷
F8-۰۲	گزینه های بایاس VP	بایاس ۰ ورودی/خروجی ۱: بایاس ۱ ورودی/خروجی ۲: بایاس ۲ ورودی/خروجی		۲	۲۵۸
F8-۰۳	زمان فیلتر VP	۰.۰۰~۶۰.۰۰	ثانیه	۰.۱۰	۲۵۹

F8-04	زمان فیلتر VS	۰.۰۰~۶۰۰۰	ثانیه	۰.۱۰	●	۲۶۰
F8-05	زمان فیلتر IS	۰.۰۰~۶۰۰۰	ثانیه	۰.۱۰	●	۲۶۱
F8-06	زمان فیلتر VF	۰.۰۰~۶۰۰۰	ثانیه	۰.۱۰	●	۲۶۲
F8-07	زمان فیلتر IF	۰.۰۰~۶۰۰۰	ثانیه	۰.۱۰	●	۲۶۳

بایاس ۰ ورودی/خروجی

F8-08	بایاس خروجی ۰-۰	۰.۰۰~۱۰۰۰۰	%	۰.۰۰	●	۲۶۴
F8-09	بایاس خروجی ۱-۰	۰.۰۰~۱۰۰۰۰	%	۲۵.۰۰	●	۲۶۵
F8-10	بایاس خروجی ۲-۰	۰.۰۰~۱۰۰۰۰	%	۷۵.۰۰	●	۲۶۶
F8-11	بایاس خروجی ۳-۰	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰, ۱۰۰.۰۰=Fmax	%	۱۰۰.۰۰	●	۲۶۷
F8-12	بایاس ورودی ۰-۰	۰.۰۰~۱-۰	%	۰.۰۰	●	۲۶۸
F8-13	بایاس ورودی ۱-۰	~ بایاس ورودی ۰-۰ بایاس ورودی ۲-۰	%	۲۵.۰۰	●	۲۶۹
F8-14	بایاس ورودی ۲-۰	~ بایاس ورودی ۱-۰ بایاس ورودی ۳-۰	%	۷۵.۰۰	●	۲۷۰
F8-15	بایاس ورودی ۳-۰	۰-۱۰۰.۰۰ ~ بایاس ورودی ۰-۰	%	۱۰۰.۰۰	●	۲۷۱

بایاس ورودی/خروجی ۱

F8-16	بایاس خروجی ۱-۰	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۲۷۲
F8-17	بایاس خروجی ۱-۱	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۲۵.۰۰	●	۲۷۳
F8-18	بایاس خروجی ۱-۲	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۷۵.۰۰	●	۲۷۴

F8-۱۹	بایاس خروجی ۱-۳	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰, ۱۰۰.۰۰=Fmax	%	۱۰۰...	●	۲۷۵
F8-۲۰	بایاس ورودی ۱-۰	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۲۷۶
F8-۲۱	بایاس ورودی ۱-۱	~ بایاس ورودی ۱-۰ بایاس ورودی ۱-۲	%	۲۵.۰۰	●	۲۷۷
F8-۲۲	بایاس ورودی ۱-۲	~ بایاس ورودی ۱-۱ بایاس ورودی ۱-۳	%	۷۵.۰۰	●	۲۷۸
F8-۲۳	بایاس ورودی ۱-۳	۱۰۰.۰۰ ~ بایاس ورودی ۱-۲	%	۱۰۰...	●	۲۷۹
بایاس ورودی/خروجی ۲						
F8-۲۴	بایاس خروجی ۲-۰	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۰.۰۰	●	۲۸۰
F8-۲۵	بایاس خروجی ۲-۱	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۲۵.۰۰	●	۲۸۱
F8-۲۶	بایاس خروجی ۲-۲	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	%	۷۵.۰۰	●	۲۸۲
F8-۲۷	بایاس خروجی ۲-۳	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰, ۱۰۰.۰۰=Fmax	%	۱۰۰...	●	۲۸۳
F8-۲۸	بایاس ورودی ۲-۰	~ بایاس ورودی ۰-۰ بایاس ورودی ۱-۲	%	۰.۵۰	●	۲۸۴
F8-۲۹	بایاس ورودی ۲-۱	~ بایاس ورودی ۰-۰ بایاس ورودی ۲-۲	%	۲۵.۰۰	●	۲۸۵
F8-۳۰	بایاس ورودی ۲-۲	~ بایاس ورودی ۱-۱ بایاس ورودی ۲-۳	%	۷۵.۰۰	●	۲۸۶
F8-۳۱	بایاس ورودی ۲-۳	۱۰۰.۰۰ ~ بایاس ورودی ۱-۲	%	۱۰۰...	●	۲۸۷

۱۲.۶.۴.گروه F۹ گزینه های تنظیم سرعت

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
F۹-۰۰	بدون استفاده					۲۸۸
F۹-۰۱	حالت ویرایش پارامترها	قابل ویرایش از طریق صفحه کلید و RS485 ۰: قابل ویرایش از طریق صفحه کلید ۱:		.	O	۲۸۹
F۹-۰۱	حالت کنترل ورودی عددی مرجع ذخیره خودکار در حافظه RAM (برای ذخیره سازی کلید DATA/ENTER را فشار دهد)	حالت کنترل ورودی: یگان عددی مرجع: ذخیره خودکار در حافظه RAM (برای ذخیره سازی کلید DATA/ENTER را فشار دهد)			O	۲۹۰
	حالت کنترل ورودی عددی	ذخیره خودکار در حافظه EEPROM (تابع حافظه در زمان وقوع خطای تعدیه) ددهگان: بدون استفاده بدون استفاده کنترل نرخ ترمینال UP/Down کنترل نرخ خودکار متناظر با نرخ UP/Down تنظیم شود بدون استفاده بدون استفاده		۱۰۰۰		

F9-03	حالت تنظیم سرعت	حالت ورودی سرعت یکپارچه :یگان 0: حالت تنظیم سرعت اولیه 1: حالت تنظیم سرعت جانبی 2: مجموع دو حالت قبل	حالت تنظیم سرعت تحت دهگان :دهگان کنترل Jog 0: حالت تنظیم سرعت عددی 1: حالت قبل + حالت تنظیم سرعت اولیه 2: حالت ۰ + حالت تنظیم سرعت جانبی	...	۲۹۱
F9-04	حالت تنظیم سرعت ویژه	رابطه بین سرعت اولیه و سرعت : صدگان جانبی 0: سرعت جانبی + سرعت اولیه 1: سرعت جانبی - سرعت اولیه	کارکرد برنامه 0: حالت Wobbulation 1: حالت پایداری ۰ 2: حالت پایداری ۱ 3: حالت پایداری ۳ 4: حالت پایداری ۴ 5: حالت پایداری ۵ 6: مد خاص برای صرفا استفاده در کارخانه 7:	.	۲۹۲

F9-05	حالت تنظیم سرعت جانبی	فرکانس عدد جانبی ۰: بدون استفاده ۱: VP ۲: VS ۳: IS ۴: K ^۳ *VS+K ^۴ *IS ۵: K ^۳ *VS+K ^۵ *VF ۶: K ^۴ *IS+K ^۶ *IF ۷: (K ^۳ *VS, K ^۵ *VF) ۸: (K ^۴ *IS, K ^۵ *IF) ۹: K ^۱ *VP+K ^۲ *(K ^۳ *VS+K ^۴ *IS +K ^۵ *VF+K ^۶ *IF-K ^۸ *AV)	.	○	۲۹۳
F9-06	تنظیم فرکانس عددی جانبی	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۰...۰	● ۲۹۴
F9-07	نرخ فرکانس UP/DOWN	۰...~۱۰۰.../۰...~۱۰۰...	Hz/ S	۱...۰	● ۲۹۴
		گزینه های حالت تنظیم سرعت : یکان منظم ۰: ورودی فرکانس منظم ۱: حالت قبل VS* ۲: حالت قبل VF* ۳: حالت قبل IS*			

F9-08	حالت تنظیم سرعت منظم حالت تنظیم سرعت ویژه حالت سرعت تنظیم سرعت جانبی خروجی PID فرایند	۴: دھگان: ۰: ۱: ۲: ۳: ۴: IF* صدگان: ۰: ۱: ۲: ۳: IS* ۰: ۱: ۲: ۳: ۴: IF* هزارگان: ۰: ۱: ۲: ۳: ۴:	حالت قبل IF* گزینه حالت تنظیم سرعت ویژه ورودی فرکانس ویژه حالت قبل VS* حالت قبل VF* حالت قبل IS* حالت قبل گزینه های حالت تنظیم سرعت ویژه ورودی فرکانس جانبی حالت قبل Vs* حالت قبل VF* حالت قبل حالت قبل گزینه های حالت خروجی PID فرایند PID خروجی VS*PID خروجی VF*PID خروجی IS*PID خروجی IF*PID خروجی		۲۹۵
F9-09	فرکانس تشخیص عبور از صفر سرعت	۰.۰۰~۵۰۰.۰۰/۰.۰~۵۰۰	Hz	۰.۰۰	○	۲۹۷
F9-10	تأخیر تشخیص عبور از صفر سرعت	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	ثانیه	۱.۰۰	○	۲۹۸

F۹-۱۱	رنج دستابی FAR فرکانس	۰...~۵۰.../۰...~۵۰...	Hz	۲.۵۰		۲۹۹
F۹-۱۲	آستانه افزایش ۱	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۳۰...		۳۰۰
F۹-۱۳	آستانه کاهش ۱	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۳۰...		۳۰۱
F۹-۱۴	آستانه افزایش ۲	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۳۰...		۳۰۲
F۹-۱۵	آستانه کاهش ۲	۰...~Fmax/۰...~Fmax	Hz	۳۰...		۳۰۳
F۹-۱۶	فرکانس قطع از بین بردن نوسانات	۲۰~۴۰۰	%	۹۰		۳۰۴
F۹-۱۷	گرینه کنترل بی وقفه در هنگام خطاهای گذراي تغذييه	غیر فعال : ۱ فعال :		.		۳۰۵
F۹-۱۸	جريان جستجوی سرعت	۰.۳۰~۱.۵۰		۰.۶۰		۳۰۶
F۹-۱۹	ضریب جستجوی سرعت	۱.۰۰~۱.۳۰		۱.۰۵		۳۰۷
F۹-۲۰	کنترل ولتاژ وقفه در هنگام خطاهای گذراي تغذييه	۰~۸...	ولت	۵۷۳		۳۰۸
F۹-۲۱	بهره تناسبی بی وقفه در هنگام خطاهای گذراي تغذييه	۰...~۳...		۰.۵۰		۳۰۹

F9-۲۲	بهره انتگرالی بی وقفه در هنگام خطاهای گذرای تغذیه	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	ثانیه	۱.۵۰	●	۳۱۰
F9-۲۳	زمان پایه بی وقفه در هنگام خطاهای گذرای تغذیه	۰.۰۰~۶۰۰.۰۰	ثانیه	۲.۰۰	●	۳۱۱
F9-۲۴	زمان تأخیر شروع پس از روشن شدن	۰.۰۰~۱۰.۰۰ زمان انتظار لازم اینورتر برای عملیات اولیه پس از روشن شدن	ثانیه	۱.۰۰	●	۳۱۲
F9-۲۵	کنترل فرمان عملکرد ترمینال	۰: ابتدا باید ترمینال خاموش و سپس روشن باشد ۱: ترمینال نباید خاموش باشد ، اینورتر مستقیماً راه اندازی میشود		۱	○	۳۱۳
F9-۲۶	زمان بازگشت ولتاژ جستجوی سرعت	۰.۰۰~۵.۰۰	ثانیه	۰.۳۰	●	۳۱۴
F9-۲۷	بهره ازین بردن نوسانات	۰~۲۰۰۰		۳۰۰	●	۳۱۵
F9-۲۸	حالت جستجوی سرعت نرم افزار	۰: فرکанс بیشینه ۱: فرکанс توقف ۲: فرکанс تنظیمات		.	○	۳۱۶
F9-۲۹	بدون استفاده					۳۱۷

F9-۳۰	مقیاس تشخیص کمبود ولتاژ	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰(Udc_e)	%	۶۵.۱۸		۳۱۸
F9-۳۱	زمان تشخیص کمبود ولتاژ	۰.۰۰~۳۰.۰۰	ثانیه	۰.۵۰		۳۱۹

۶.۲.۱۳ گروه FA: پارامترهای پیشرفته کنترل برداری

شماره سریال	نوع	پیش فرض	واحد	范畴	عملکرد	شماره
۳۲۰ ~					بدون استفاده	FA-۰۰ ~ FA-۰۵
۳۲۵						
۳۲۶		.		ورودی گشتاور منظم	۰:	FA-۰۶
				حالت قبل VS*	۱:	
				حالت قبل VF*	۲:	
				حالت قبل IS*	۳:	
				حالت قبل IS*	۴:	
۳۲۷		۱۵۰.۰۰	%	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	تنظیم محدودیت جریان ۱	FA-۰۷
۳۲۸		۱۵۰.۰۰	%	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	تنظیم محدودیت جریان ۱	FA-۰۸
۳۲۹		۱۵۰.۰۰	%	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	تنظیم محدودیت جریان ۱	FA-۰۹

FA-۱۰	تنظیم محدودیت جریان ۱	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	%	۱۵۰.۰۰		۳۳۰
FA-۱۱	تنظیم محدودیت جریان ۱	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	%	۱۵۰.۰۰		۳۳۱
FA-۱۲	تنظیم محدودیت جریان ۱	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	%	۱۵۰.۰۰		۳۳۲
FA-۱۳	تنظیم محدودیت جریان ۱	۰.۰۰~۱۸۰.۰۰	%	۱۵۰.۰۰		۳۳۳
FA-۱۴	توان اسمی موتور ۲	۰.۴۰~۴۸۰.۰۰	kW	XXXX		۳۳۵
FA-۱۵	ولتاژ اسمی موتور ۲	۶۰~۶۶۰	ولت	XXX		۳۳۶
FA-۱۶	جریان اسمی موتور ۲	۰.۱~۱۵۰.۰۰	آمپر	XXXX		۳۳۷
FA-۱۷	فرکانس اسمی موتور ۲	۲۰.۰۰~۶۰۰.۰۰/۲۰.۰~۶۰۰.۰۰	Hz	XXXX		۳۳۸
FA-۱۸	سرعت اسمی موتور ۲	۱~۶۰۰۰	دوربر دقیقه	XXXX		۳۳۹
FA-۱۹	حالت سیم کشی اسمی موتور ۲	۰: Y ۱: Δ		X		۳۴۰
FA-۲۰	ضریب توان اسمی موتور ۲	۰.۵۰~۰.۹۹		X		۳۴۱
FA-۲۱	جریان تحریک بی باری اسمی موتور ۲	۰.۱~۱۵۰.۰۰	آمپر	XXXX		۳۴۲

FA-۲۲	جريان گشتاور اسمی موتور ۱۰	۰.۱~۱۵۰۰.۰	آمپر	XXXX		۳۴۳
FA-۲۳	مقاومت استاتور اسمی موتور R1	۰.۰۱~۶۰.۰۰۰	اهم	XXXX		۳۴۴
FA-۲۴	مقاومت روتور اسمی موتور R2	۰.۰۱~۶۰.۰۰۰	اهم	XXXX		۳۴۵
FA-۲۵	اندوكتانس نشستی استاتور و روتور اسمی موتور Ls	۰.۱~۳۰۰.۰	میلی هانری	XXXX		۳۴۶
FA-۲۶	اندوكتانس متقابل اسمی موتور Lm		میلی هانری	XXXX		۳۴۷
FA-۲۷	راندامان موتور ۲	۳۰.۰~۹۹.۰	%	XXXX		۳۴۸
FA-۲۸ ~ FA-۳۱	بدون استفاده					۳۴۹ ~ ۳۵۱

۱۴.۲.۶.گروه Fb : بلا استفاده

Fb-۰۰ ~ Fb-۳۱						۳۵۲ ~ ۳۸۳
---------------------	--	--	--	--	--	-----------------

۱۵.۲.۶.گروه FC: کنترل پارامترهای کاری

شماره سریال	نوع	پیش فرض	واحد	رنج	عملکرد	شماره
FC-۰۰	۳۸۴	○	.	حالت خطی حالت منحنی S	حالت شتابگیری / از شتاب افتادن	۰: ۱:
FC-۰۱	۳۸۵	○	۳۰..	۰۰~۵۰..%	سهم منحنی شتابگیری S	
FC-۰۲	۳۸۶	○	۳۰..	۰۰~۵۰..%	سهم منحنی از شتاب ایستادن S	
FC-۰۳	۳۸۷	○	۱	راه اندازی هنگام روشن شدن راه اندازی هنگام شروع به کار	کنترل فن	۰: ۱:
FC-۰۴	۳۸۸	●	۳۰..۰۰ ثانیه	۰..۰۰~۶۰..۰۰	زمان تأخیر فن	
FC-۰۵	۳۸۹				بدون استفاده	
FC-۰۶	۳۹۰	○	.	بدون بازگشت با بازگشت	بازگشت به حالت کاری قبل در زمان وشن شدن	۰: ۱:
FC-۰۷	۳۹۱	○		غیرفعال بدون استفاده فعال	کنترل افت ناگهانی جریان	۰: ۱: ۲:
FC-۰۸	۳۹۲	○	۱۵۰..۰۰ %	۵۰..۰۰~۱۸۰..۰۰	کنترل اضافه جریان	
FC-۰۹	۳۹۳				بدون استفاده	

FC-۱۰	گزینه های کاری ذخیره انرژی	: فعال ۱: غیرفعال سازی ذخیره انرژی سازی ذخیره انرژی	.	○	۳۹۴
FC-۱۱	فرکانس اولیه ذخیره انرژی	۱۰۰۰~۶۰۰۰/۱۰۰~۶۰۰۰	Hz	۲۰۰۰	○
FC-۱۲	رنج تشخیص جریان ذخیره انرژی	۲۰۰۰~۸۰۰۰	%	۴۰۰۰	○
FC-۱۳	زمان تأخیر شروع ذخیره انرژی	۰.۰۱~۶۰۰۰	ثانیه	۰.۵۰	○
FC-۱۴	رنج مجاز ذخیره انرژی	۶۰۰۰~۱۰۰۰۰	%	۸۰۰۰	○
FC-۱۵	ولتاژ خروجی	۰.۰۰~۱۰۰۰۰	%	۱۰۰۰۰	●
FC-۱۶	میزان ظرفیت ترمز	۵.۰۰~۱۰۰۰۰	%	۸۰۰۰	○
FC-۱۷	ضریب مدلسیون اضافی	۱.۰۰~۱.۱۰		۱.۰۵	●
FC-۱۸	کنترل ولتاژ	یکان: کنترل تنظیم خودکار ولتاژ(AVR) ۱: غیرفعال ۲: تنظیم خودکار ولتاژ (AVR) اتوماتیک دهگان: کنترل محدودیت AVR ۱: غیرفعال سازی ۲: فعال سازی محدودیت صدگان: بلااستفاده	۰۰۱	○	۴۰۲

FC-۱۹	کنترل حفاظت در برابر اضافه ولتاژ	یکان: بلاستفاده دهگان: گزینه های ترمز دینامیکی ۱: مقاومت ترمز در حین کار فعال است ۲: مقاومت ترمز در زمان روشن شدن فعال است	۲۰۰۰	○	۴۰۳
FC-۲۰	ولتاژ در هنگام توقف ناگهانی در اثر اضافه ولتاژ	۱۲۰.۰۰~۱۴۰.۰۰	۱۳۰.۰۰	○	۴۰۴
FC-۲۱	بهره تناسبی توقف ناگهانی در اثر اضافه جریان IKp	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	۰.۲۰	○	۴۰۵
FC-۲۲	بهره تناسبی توقف ناگهانی در اثر اضافه ولتاژ VKp	۰.۰۰~۱۰۰.۰۰	۵.۰۰	○	۴۰۶
FC-۲۳	بهره ان்டگرالی اضافه ولتاژ VTi	۱۰۰.۰۰~۱۰۰۰.۰۰, ۰.۰۰۰.۰۰ بدون انگرالگیری	۰.۳۰۰	○	۴۰۷
FC-۲۴	کنترل تلاش مجدد در هنگام خطا	یکان: تعداد دفعات تلاش مجدد ۱: تلاش مجدد غیر مجاز ۲ و ۳: تلاش مجدد برای دفعات ۱، ۲ و ۳	۰۰	○	۴۰۸
FC-۲۵	تاخیر زمانی تلاش مجدد در هنگام خطا	۰.۰۱~۳۰.۰۰	۰.۵۰	○	۴۰۹
FC-۲۶	تاخیر زمانی تلاش مجدد بدون خطا	۰.۰۱~۳۰.۰۰	۱۰.۰۰	○	۴۱۰

FC- ۲۷	گزینه های تلاش	*	OL	\LP P	SLU	SOU	SOC	HOU	HOC			
	مجدد در هنگام خطا	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱			
					:: تلاش مجدد مجاز است					۱۱۱۱۱۱۱	O	۴۱۱
					۱: تلاش مجدد غیر مجاز است					۱		
FC- ۲۸	غیرفعال سازی فرمانها ی صادرک نده ی فرمان توقف ۱	OL	\LP	SLU	SOU	SOC	*	*	*			
			
					:: فعال					O	۴۱۲
					۱: غیر فعال					.		
					*: بلااستفاده							
FC- ۲۹	غیرفعال سازی فرمانهای صادرکن نده ی فرمان توقف ۲	EEd	ESt	*	*	*	Ellt	OLP	OH			
	۱	.			
					:: فعال				۱	O	۴۱۳
					۱: غیر فعال					.		
					*: بلااستفاده							

FC-۳۰	غیرفعالساز ی فرمانهای صادر کننده ی فرمان توقف ۳	*	OL ۱	SOFT	SIE	SrE	SFE	StP	EEU	O	۴۱۴
			
					فعال							
					۱: غیر فعال							
					*: بلااستفاده							
FC-۳۱	ضریب انتگرالی توقف ناگهانی در اثر اضافه جریان	۰.۰۰~۳۰۰.۰۰				میلی ثانیه	۱۰.۰۰	O	۳۸۰			

۶.۲.۱۶. گروه Fd: پارامترهای جانبی

شماره	عملکرد	范畴	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
Fd-۰۰	بلااستفاده		%		•	۴۶۱
Fd-۰۰۱	ولتاژ ۱		%	۱.۰۰	•	۴۱۷
Fd-۰۰۲	ولتاژ ۲		%	۴.۰۰	•	۴۱۸
Fd-۰۰۳	ولتاژ ۳		%	۱۰.۰۰	•	۴۱۹
Fd-۰۰۴	ولتاژ ۴		%	۱۶.۰۰	•	۴۲۰
Fd-۰۰۵	فرکانس ۱		%	۱.۰۰	•	۴۲۱

Fd-۰۶	فرکانس ۲		%	۴.۰۰	•	۴۲۲
Fd-۰۷	فرکانس ۳		%	۱۰.۰۰	•	۴۲۳
Fd-۰۸	فرکانس ۴		%	۱۶.۰۰	•	۴۲۴
Fd-۰۹	ولتاژ تقویت گشتاور		%	۰.۰۰	•	۴۲۵
Fd-۱۰	فرکانس قطع تقویت گشتاور		%	۲۰.۰۰	•	۴۲۶
Fd-۱۱	حالات تنظیمات ولتاژ خروجی در حالات تفکیک VF	: غیرفعال ۱: تنظیم عددی (FC-۱۵) ۲: تنظیم VP ۳: تنظیم VS ۴: تنظیم VF ۵: تنظیم IS ۶: تنظیم IF	.	.	.	۴۲۷
Fd-۱۲	زمان تغییر ولتاژ	۰.۰۰~۶۰.۰۰	ثانیه		•	۴۲۸
Fd-۱۳ ~ Fd-۱۹	بلا استفاده					۴۲۹ ~ ۴۳۵
Fd-۲۰	نسخه نرم افزار CPUB	X.XX			×	۴۳۶
Fd-۲۱	توان نامی اینورتر	۰.۴۰~۴۸۰.۰۰	Kw		×	۴۳۷
Fd-۲۲	ولتاژ نامی اینورتر	۶۰~۶۶۰	ولت		×	۴۳۸

Fd-۲۳	جريان نامی اینورتر	۰.۱~۱۵۰۰.۰	آمپر		x	۴۳۹
Fd-۲۴	زمان کار اینورتر	مانیتورینگ کاربر	ساعت		x	۴۴۰
Fd-۲۵	زمان کار اینورتر	مانیتورینگ کاربر	دقیقه		x	۴۴۱
Fd-۲۶	کنترل زمان اجرا	:غیر فعال فعال:		.	-	۴۴۲
Fd-۲۷	تنظیم زمان اجرا	۰~۶۵۵۳۵	ساعت	.	-	۴۴۳
Fd-۲۸	رمز توزیع کننده					۴۴۴
Fd-۲۹	رمز سازنده			X.XX		۴۴۵
Fd-۳۰	نسخه نرم افزار صفحه کلید	X.XX		X.XX	x	۴۴۶
Fd-۳۱	نسخه نرم افزار CPUA	X.XX			x	۴۴۷

۶.۲.۱۷ گروه FE: پارامترهای عملکرد ترمینال تعریف شده توسط کاربر

شماره	عملکرد	رنج	واحد	پیش فرض	نوع	شماره سریال
FE-۰۰	زمان های فیلتر عددی ورودی	۰~۱۰۰, ۱:۰.۵۰ ms			O	۴۴۸
FE-۰۱	منطق مثبت/منفی ورودی	X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 • • • • • • •			O	۴۴۹
	: منطق مثبت) در ۰ ولت روشن و در ۲۴ ولت خاموش (
	: منطق منفی) در ۰ ولت خاموش و در ۲۴ ولت روشن (
FE-۰۲	زمان تاخیر ورودی X1	۰.۰۰~۳۰۰.۰۰	ثانیه	۰.۰۰	O	۴۵۰

FE-۰۴	زمان تاخیر ورودی X2	۰...۰~۳۰۰...۰	ثانیه	۰...۰	O	۴۵۱
FE-۰۴	گزینه های سیگنال ورودی آنالوگ	یکان: گزینه های سیگنال ورودی VS :: سیگنال ورودی آنالوگ ۱: سیگنال ورودی عددی دهگان: گزینه های سیگنال ورودی IS ورودی آنالوگ :: سیگنال ورودی آنالوگ ۱: سیگنال ورودی عددی صدگان: گزینه های سیگنال ورودی VF ورودی آنالوگ ۱: سیگنال ورودی عددی هزارگان: گزینه های سیگنال ورودی IF ورودی آنالوگ ۱: سیگنال ورودی عددی	O	۴۵۲	

		یکان:	O	۴۵۳
		۰ : VS در سطح بالایی ورودی روشن است.			
		۱ : VS در سطح پایینی ورودی روشن است.			
		دهگان: ترمینال ورودی IS			
FE-۰۵	منطق ترمینال ورودی آنالوگ	۰ : IS در سطح بالایی ورودی روشن است.			
		۱ : IS در سطح پایینی ورودی روشن است.			
		صدگان: ترمینال ورودی VF			
		۰ : VF در سطح بالایی ورودی روشن است.			
		۱ : VF در سطح پایینی ورودی روشن است.			
		هزارگان: ترمینال ورودی IF			

		<p>۰: در سطح IF بالای ورودی روشن است.</p> <p>۱: در سطح IF پایینی ورودی روشن است.</p>			
FE-۰۶	نوع سیگنال خروجی	<p>یکان: نوع خروجی Y1</p> <p>۰: سیگنال سطح</p> <p>۱: سیگنال پالس</p> <p>دهگان: نوع خروجی Y2</p> <p>۰: سیگنال سطح</p> <p>۱: سیگنال پالس</p> <p>صدگان: نوع خروجی R1</p> <p>۰: سیگنال سطح</p> <p>۱: سیگنال پالس</p>	...	O	۴۵۴
FE-۰۷	گزینه های منطق ترمینال خروجی	<p>یکان: گزینه های منطق خروجی Y1</p> <p>۰: منطق ثابت</p> <p>۱: منطق منفی</p>	...	O	۴۵۵

		دهگان: گزینه های منطق خروجی Y2 :: منطق مثبت 1: منطق منفی صدگان: گزینه های منطق خروجی R1 :: منطق مثبت 1: منطق منفی			
FE-۰۸	گزینه های ترمینال مجازی	یکان: ترمینال های Y1/Y2/R1 :: ترمینال خروجی واقعی 1: ترمینال خروجی مجازی دهگان: ترمنال ورودی چنکاره Xi :: ترمینال خروجی واقعی 1: ترمینال خروجی مجازی صدگان: ترمینال	...	0	۴۵۶

		عددی VS/IS/VF/IF ٠: ترمینال خروجی واقعی ١: ترمینال خروجی مجازی				
FE-٠٩	زمان تأخیر ترمینال Y١	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٠.٠	O	٤٥٧
FE-١٠	عرض پالس ترمینال Y١	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٥.٠	O	٤٥٨
FE-١١	زمان تأخیر ترمینال Y٢	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٠.٠	O	٤٥٩
FE-١٢	عرض پالس ترمینال Y٢	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٥.٠	O	٤٦٠
FE-١٣	زمان تأخیر ترمینال R١	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٠.٠	O	٤٦١
FE-١٤	عرض پالس ترمینال R١	٠.٠~٦٠٠.٠	ثانیه	٥.٠	O	٤٦٢
FE-١٥ ~ FE-١٩	بلاستفاده					٤٦٣ ~ ٤٦٧
FE-٢٠	نمایش خطاهای EMC و SC	٠: خطای درایو SC ١: خطای محیط EMC	.	x		٤٦٨
FE-٢١	نمایش خطاهای SOFT و SLU	٠: خطای کمبود SLU ولتاز پایدار ١: خطای راه اندازی ترم SOFT	.	x		٤٦٩

FE-۲۲	نمایش خطاهای SCI، SPI و PID	۰: خطای SCI ۱: خطای SPI ۲: خطای PID	.	x	۴۷۰
FE-۲۳ ~ FE-۳۱	بلاستفاده				۴۷۱ ~ ۴۷۹